

Инструкция по эксплуатации

BA 9209 SU 01.08

Планетарная передача монтажных серий P2DA
Размеры от 17 до 36
с встроенным вспомогательным приводом типа K.UF
для вращающейся трубчатой печи фирмы FLS



FLENDER

A. Friedr. Flender AG • D-46393 Bocholt • Tel. 02871/92-0 • Telefax 02871/92-2596 • www.flender.com

1.	Технические характеристики	4
1.1	Общие технические данные	4
1.1.1	Типовые фирменные таблички	4
1.1.2	Уровень звукового давления на измерительные поверхности	5
2.	Общие сведения	6
2.1	Введение	6
2.2	Авторское право	6
3.	Правила по технике безопасности	7
3.1	Использование в соответствии с назначением	7
3.2	Основные обязательства	7
3.3	Защита окружающей среды	8
3.4	Особый вид опасности	8
3.5	Предупреждающие надписи и символы в данной инструкции по эксплуатации	8
4.	Транспортировка и хранение	8
4.1	Поставка	8
4.2	Транспортировка	9
4.3	Хранение передачи	10
4.4	Стандартная консервация	10
5.	Техническое описание	10
5.1	Общее описание	10
5.1.1	Функциональные принципы	11
5.1.2	Нормальный режим с главным двигателем	12
5.1.3	Рабочий режим с вспомогательным приводом	12
5.1.3.1	Пусковая муфта (для медленного хода)	13
5.1.3.2	Вспомогательный привод для медленного хода (как например, во время перерыва для охлаждения / нагрева)	13
5.1.3.3	Рабочий режим техобслуживания (как например, работы по кладке)	13
5.1.4	Аварийный останов	14
5.1.4.1	Аварийный останов при нормальном рабочем режиме с главным двигателем	14
5.1.4.2	Аварийный останов с вспомогательным приводом	14
5.2	Главная передача	14
5.3	Корпус	14
5.4	Зубчатые части	15
5.5	Смазка	15
5.6	Опора валов	15
5.7	Уплотнители вала	15
5.8	Охлаждение	15
5.9	Вспомогательный привод	15
5.10	Муфта свободного хода	16
5.11	Стопорный тормоз	17
5.12	Исключение угонной скорости вращения вспомогательного привода	17
5.12.1	Неправильная функция муфты свободного хода	17
5.12.2	Повернуть назад выключенную вращающуюся трубчатую печь	17
5.12.3	Мероприятия по технике безопасности	17
5.13	Усадочная шайба	17


6.	Монтаж	18
6.1	Общие указания по монтажу	18
6.2	Описание монтажных работ	18
6.2.1	На валах и обрабатываемых монтажных поверхностях следует удалить антикоррозийный защитный слой	18
6.2.2	Монтаж приводного узла	18
6.2.3	Монтаж стопора против проворачивания	19
6.2.4	Монтаж и демонтаж усадочной шайбы	20
6.2.4.1	Монтаж усадочной шайбы	20
6.2.4.2	Демонтаж усадочной шайбы	21
6.2.4.3	Очистка и смазка усадочной шайбы	21
6.2.5	Передачи с системой маслоснабжения	22
6.2.6	Монтаж соединительных шлангов	22
6.2.7	Монтаж муфт	22
6.3	Заключительные работы	22
7.	Пуск в эксплуатацию	22
7.1	Мероприятия по вводу в эксплуатацию	22
7.1.1	Расконсервация	23
7.2	Залив смазки	24
7.3	Контроль перед вводом в эксплуатацию	25
7.4	Останов	25
7.4.1	Внутренняя консервация при длительных перерывах в работе	25
7.4.1.1	Внутренняя консервация с помощью масла передачи	25
7.4.1.2	Внутренняя консервация при помощи консерванта	26
7.4.2	Внешняя консервация	27
8.	Рабочий режим	27
8.1	Функциональные принципы	27
9.	Неисправности, их причины и устранение	28
9.1	Общие указания по неисправностям	28
9.2	Возможные неисправности	28
10.	Техобслуживание и профилактические работы	30
10.1	Общая информация по техническому обслуживанию	30
10.2	Описание работ по техническому обслуживанию и профилактике	31
10.2.1	Проверка наличия воды в масле	31
10.2.2	Проведение смены масла	31
10.2.3	Чистка воздушного фильтра	31
10.2.4	Запрессовывание смазки с Taconite уплотнениями	31
10.2.5	Чистка вентилятора (на муфте свободного хода) и передаче	32
10.2.6	Проконтролировать систему охлаждения масла	32
10.2.7	Добавление масла	32
10.2.8	Проверка затянутости всех крепежных винтов	32
10.3	Заключительные работы	33
10.3.1	Полный осмотр передачи	33
10.4	Смазочные материалы	33
11.	Запчасти, адреса филиалов	34
11.1	Замена запасных частей	34
11.2	Адреса сервисных и снабженческих служб	34
12.	Заявление фирмы-изготовителя	40

1. Технические характеристики

1.1 Общие технические данные


1.1.1 Типовые фирменные таблички

Типовые фирменные таблички передачи содержат наиболее важные технические данные. Другие технические данные приведены в чертежах, в этой инструкции по эксплуатации и в возможно прилагаемом техническом паспорте.




- | | |
|---|--|
| ① Фирменный знак и место производства | ⑦ Число оборотов n_2 |
| ② Для специальных заметок | ⑧ Вид масла |
| ③ Номер заказа - Позиция - Порядковый номер | ⑨ Вязкость масла в виде класса VG |
| ④ Тип / Размер *) | ⑩ Кол-во масла в л. в основном корпусе |
| ⑤ Данные мощности P в Квт либо T_2 в Нм | ⑪ Номер(а) Инструкции(й) по эксплуатации |
| ⑥ Число оборотов n_1 | ⑫ Для специальных заметок |

*) Пример главной передачи



*) Пример вспомогательной передачи



Данные уровня звукового давления на измерительные поверхности передачи Вы можете найти в пункте 1.1.2.

Другие технические данные приведены в чертежах документации для передач.

1.1.2 Уровень звукового давления на измерительные поверхности

Уровень звукового давления на измерительные поверхности на расстоянии 1 метра от передачи берётся из таблиц от 1.1 до 1.2.

Измерение проводилось согласно DIN 45 635, часть 1 и часть 23 Методики измерения интенсивности шума.

Определено, что рабочее место обслуживающего персонала не должно быть ближе 1 метра от механизма передачи.

Уровень шума замерялся для прогретого механизма передачи при числе оборотов n_1 и мощности привода P_1 , указанных на фирменной табличке. При нескольких замерах в качестве показателя выбираются данные при наивысшем числе оборотов и наибольшей мощности.

Если на месте эксплуатации нет условий для правильного выполнения замеров, эти замеры проводятся на контрольных стендах фирмы FLENDER.

Данные уровня шума, приведенные в таблице, получены на основании статистической оценки нашего контроля качества. На основании статистического уровня надежности можно ожидать, что уровень шума привода находится в заданных пределах.

Тип	i_N	Размер передачи																			
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
P2DA	45 ... 56	93	94	95	95	97	97	98	98	99	99	100	100	101	101	102	102	103	103	104	104
	63 ... 80	91	92	93	93	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100	101	101	102	102
	90 ... 125	89	90	91	91	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100

Таблица 1.1: Уровень звукового давления на измерительные поверхности L_{pA} в дБ(А) для главной передачи

Тип	i_N	n_1 об/мин	Размер передачи									
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K3UF	14	1500	73	74	75	76	78	79	80	80	81	81
		1000	68	69	70	71	73	74	75	76	76	77
		750	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	25	1500	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
		1000	66	67	68	69	71	72	73	73	74	75
		750	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	31.6	1500	68	69	70	71	73	73	74	75	76	77
		1000	63	64	65	67	68	69	70	71	72	73
		750	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	63	1500	67	69	71	73	74	74	75	76	77	78
		1000	63	64	65	68	69	70	71	72	73	74
		750	60	60	62	63	64	66	68	68	69	70
K4UF	100	1500	64	66	69	70	70	72	73	74	75	76
		1000	60	61	63	64	65	67	68	69	69	70
		750	60	60	60	61	62	63	64	66	67	68
	125	1500	61	63	66	67	67	69	70	71	72	73
		1000	60	60	61	62	62	64	65	66	66	67
		750	60	60	60	60	60	61	62	63	64	65
	250	1500	67	69	71	73	74	74	75	76	77	78
		1000	63	64	65	68	69	70	71	72	73	74
		750	60	60	62	63	64	66	68	68	69	70

Таблица 1.2: Уровень звукового давления на измерительные поверхности L_{pA} в дБ(А) для вспомогательной передачи

Указание: Заданный уровень звукового давления на измерительные поверхности является действительным с допуском + 3 дБ(А) для $n_1 = 1\ 500$ об/мин.
При $n_1 = 750$ об/мин значения приблизительно 2 до 3 дБ(А) меньше.

2. Общие сведения

2.1 Введение

Данная инструкция по эксплуатации (ВА) является составной частью поставки механизма передачи и должна постоянно храниться в непосредственной близости от передачи.

Внимание!

Любой сотрудник, участвующий в работах по установке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту передачи, должен прочесть и понять данную инструкцию по эксплуатации, соблюдать все указанные здесь предписания. Мы не несем ответственности за ущерб и помехи в работе механизма, вызванные несоблюдением инструкции по эксплуатации (ВА).

Описываемые в настоящей инструкции по эксплуатации (ВА) "**FLENDER передачи**" разработаны для стационарного применения в общем машиностроении.

Область применения передач должна соответствовать только условиям, приведенным в главе 1, "Технические данные".

Описываемые здесь передачи соответствуют техническому уровню на момент передачи в печать данного руководства по эксплуатации (ВА).

В интересах постоянного развития мы оставляем за собой право внесения изменений в отдельных узлах и принадлежностях, целесообразных для повышения производительности при сохранении существенных характеристик механизма.

2.2 Авторское право

Фирма **FLENDER AG** сохраняет за собой авторские права на данную инструкцию по эксплуатации (ВА).

Без нашего согласия данная инструкция по эксплуатации (ВА) не может быть использована в конкурентных целях ни полностью, ни частично, и не может передаваться третьим лицам.

По всем техническим вопросам обращайтесь пожалуйста на наш завод

A. FRIEDR. FLENDER AG
Geschäftsbereich Heavy Duty
Am Industriepark 2
D - 46562 Voerde / Friedrichsfeld

Tel.: 02871/92-0
Fax: 02871/92-1544
E-mail: heavy.duty@flender.com

Internet: www.flender.com

или по адресам наших сервисных служб. Список адресов наших сервисных служб приведен в главе 11, "Запчасти, Адреса сервисных служб".

3. Правила по технике безопасности

3.1 Использование в соответствии с назначением

- Передачи изготавливаются в соответствии с новейшим уровнем техники и поставляются в виде, гарантирующей безопасность в эксплуатации. Недопустимо самовольное внесение изменений, влияющих на эксплуатационную безопасность. Это касается также устройств защиты от опасного контакта.
- Применение и эксплуатация передач может осуществляться только в рамках условий, оговоренных в договоре по эксплуатационным характеристикам и поставке.

3.2 Основные обязательства

- Потребитель должен следить за тем, чтобы персонал, ответственный за монтаж, эксплуатацию, уход и профилактику, а также техническое обслуживание, прочел и понял инструкцию по эксплуатации, и в дальнейшем соблюдал все содержащиеся в ней предписания для:

- исключения риска для здоровья и жизни обслуживающего персонала и окружающих;
- обеспечения эксплуатационной безопасности передачи;

и

- исключения выхода из строя и загрязнения окружающей среды вследствие неправильного обслуживания.
- При транспортировке, монтаже и демонтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и профилактике необходимо придерживаться соответствующих предписаний для обеспечения безопасности в работе и защиты окружающей среды.
- К эксплуатации, профилактическим работам или соотв. техобслуживанию передачи допускается только имеющий на то право, обученный и проинструктированный персонал.
- Недопустима очистка при помощи чистящего агрегата высокого давления.
- Работа проводится с соблюдением всех мер предосторожности.
- Работа на передачах допустима только в нерабочем ее состоянии. Необходимо принять меры против непреднамеренного включения механизма передачи, например, отключить ключевые переключатели или вынуть предохранители в блоке питания. На пульте включения необходимо установить щит, предупреждающий о том, что с передачами ведутся работы.
- На передачах нельзя выполнять никаких сварных работ. Она не должна использоваться в качестве массы при сварке. Детали зубчатого зацепления и подшипник могут быть повреждены при сварке.
- При возникновении каких-либо изменений в работе передачи, например, при повышении температуры или при изменении звука необходимо немедленно отключить привод.
- Вращающиеся детали привода, такие как муфты, шестерни или ременные передачи, должны быть оснащены устройствами защиты от касания.
- При встройке передачи в другие машины или установки завод-изготовитель этих машин или установок обязан перенять содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации предписания, указания и описания в свое руководство по эксплуатации.
- Необходимо всегда соблюдать установленные на передаче указания, такие как типовая табличка, стрелка направления вращения и т.д. Эти указатели должны быть свободны от краски и грязи. Отсутствующие таблички и указатели необходимо установить.
- Испорченные в связи с монтажными или демонтажными работами винты необходимо заменить на новые такого же класса жесткости и исполнения.
- Запасные части должны принципиально выписываться из фирмы FLENDER (смотри также главу 11).

3.3 Защита окружающей среды

- При смене масла старое масло должно сливаться в соответствующую емкость. Если масло случайно проливается его надо тотчас же удалить.
- Консервант содержать отдельно от старого масла.
- В соответствии с соответствующими предписаниями по защите окружающей среды старое масло, консервант, средство для увеличения вязкости масла и пропитанные маслом тряпки должны быть уничтожены.

3.4 Особый вид опасности

- При особых эксплуатационных условиях, температура внешнего корпуса передач может существенно повыситься.
Опасность возникновения пожара!
- При смене масла существует опасность обвариться вытекающим горячим маслом.
- Под покрытие вращающихся деталей могут попасть мелкие тела, как например, песок, пыль и за счет вращения этих деталей отскочить назад. Поэтому, при эксплуатации передачи необходимо обязательно одевать защитные очки.

3.5 Предупреждающие надписи и символы в данной инструкции по эксплуатации



Этот символ указывает на необходимость неперемного выполнения мероприятий по безопасности для охраны **жизни и здоровья персонала**.

Внимание!

Этот символ указывает на необходимость неперемного выполнения мероприятий по безопасности для избежания **поломки передачи**.

Указание:

Этот символ отмечает общие **условия эксплуатации**, особенно необходимые при работе.

4. Транспортировка и хранение

Примите во внимание указания главы 3, "Указания по технике безопасности"!

4.1 Поставка

Состав поставки представлен в транспортных документах. При получении груза необходимо проверить на полноту поставки. При повреждениях при транспортировке и/или отсутствии некоторых деталей необходимо тотчас же произвести письменное уведомление FLENDER.

Внимание!

При возможных неисправностях не допускается эксплуатация передач.

Передачи поставляются в собранном виде. Дополнительное оборудование (как например, система охлаждения масла, трубопроводы и арматура) могут поставляться в отдельных упаковках.

При исполнении с усадочной шайбой такая прикладывается в поставке как отдельная часть.


4.2 Транспортировка



При транспортировке используйте подъемные и погрузочно-разгрузочные механизмы с достаточной грузоподъемностью. В качестве стопора против скатывания использовать клинья или, соответственно планки.

Упаковка передач проводится в зависимости от маршрута транспортировки и размеров передач. Упаковка соответствует, если только это не специально не согласовано, **Директивам по упаковке НРЕ.**

Необходимо соблюдать указанные на упаковке графические символы. Эти символы имеют следующее значение:



Внимание!

Транспортировка передачи должна проводиться с определенной осмотрительностью и осторожностью для устранения риска для людей и исключения повреждений на передачах.

Удары и толчки во время транспортировки могут привести к поломкам концов вала и таким образом к поломкам на передаче.

Указание:

Транспортировка передачи осуществляется только предназначенными для этого транспортными средствами.

Передачи транспортировать без заливки масла и оставить на транспортной упаковке.

Внимание!

Передачи можно транспортировать только при помощи имеющихся несущих ушек, рым-болтов или транспортных петель.

Для крепления рым-болтов ни в коем случае не использовать торцевую резьбу концов вала.

При транспортировке передач используйте подъемные стропы рассчитанные на вес передачи с достаточным дополнительным запасом надежности.

Внимание!

Переж транспортировкой необходимо аксиально зафиксировать посадочную шайбу.

Точное графическое представление передачи имеется в чертежах документации.

4.3 Хранение передачи

Передачи должны укрываться и храниться на деревянных подставках в свободном от вибрации и защищенном от непогоды месте.



Недопускается установка передач одна на другую.

Внимание!

При хранении передач на открытом месте следует уделить особое внимание надежному укрытию, с тем, чтобы на них не оседала сырость и посторонние субстанции.

Указание:

Передачи не должны подвергаться, если это не оговорено специально в договорных соглашениях, воздействиям, таким, как например агрессивные химические продукты.

Особые условия окружающей среды при транспортировке (например, перевозка морем) или при хранении (климат, термитная коррозия) должны быть согласованы.

4.4 Стандартная консервация

Предусмотрены внутренняя консервация передач и нанесение защитного покрытия консерванта на свободные концы вала.

Характеристики внешнего покрытия зависят от четко указанных в задании условий окружающей среды для транспортировочного пути и зоны применения.

Внимание!

Как правило, передачи поставляются в комплектно изготовленном состоянии, покрытые грунтовкой и покровным слоем окраски.

На передачах, поставляемых только с грунтовым покрытием, необходимо обязательно еще нанести покрытие. Одно грунтовое покрытие не обеспечивает на продолжительное время достаточной защиты от коррозии.

Указание:

Не повреждать окраску!

Любое повреждение может привести к не выполнению предъявляемым требованиям и к коррозии.

Указание:

Если это специально не согласовано, мы даем гарантию на внутреннюю консервацию в течение 24 месяцев, а на консервацию свободных концов вала - в течение 36 месяцев при хранении в сухих и исключающих мороз помещениях. Началом гарантийного срока считается дата передачи механизма передачи.

При длительных промежуточных хранениях (> 24 месяцев) рекомендуется произвести проверку внутренней консервации и при необходимости обновить (см. главу 7, "Пуск в эксплуатацию"). Выходной вал необходимо провернуть хотя бы на один оборот для того, чтобы в подшипниках появились изменения тел качения. Входной вал не должен находиться снова в той же позиции, как и при начале проворота. Такое мероприятие, до пуска в эксплуатацию, следует повторять через каждые 24 месяцев и вести протокол.


Консервацию свободных концов вала необходимо контролировать через каждые 3 года и по необходимости обновлять (смотри пункт 7.4.2).

5. Техническое описание

Примите во внимание указания главы 3, "Указания по технике безопасности"!

5.1 Общее описание

Привод вращающейся трубчатой печи поставляется в собранном из различных компонентов виде, как комплектный узел привода. Он предназначен для горизонтальной установки.



- | | | | |
|---|---|----|----------------------------------|
| 1 | Главный двигатель (не является
объемом поставки фирмы FLENDER) | 6 | Муфта свободного хода |
| 2 | Шарнирный вал | 7 | Центробежный тормоз |
| 3 | Главная передача | 8 | Стопорный тормоз |
| 4 | Опора противодействия
вращательному моменту | 9 | гидродинамическая пусковая муфта |
| 5 | Вспомогательная передача | 10 | Вспомогательный двигатель |
| | | 11 | Термометр сопротивления |
| | | 12 | Вентилятор |

Точное графическое представление передачи имеется в чертежах документации.

5.1.1 Функциональные принципы

Возможны три различных принципа рабочих режимов:

Нормальный режим с главным двигателем

- Рабочий режим с вспомогательным двигателем (медленный ход)
- Рабочий режим техобслуживания, (как например, работы по кладке)

5.1.2 Нормальный режим с главным двигателем

Образующийся от главного двигателя движущий момент передается с шарнирного вала на главную передачу.

Главная передача усажена на валу привода с усадочной шайбой. Реактивный момент перенимается двухсторонним стопором против проворачивания.

После отключения главного двигателя вращающаяся трубчатая печь пытается вернуться назад в свое положение точки тяжести. За счет реверсирования направления вращения захватывается муфта свободного хода вспомогательной передачи. Если стопорный тормоз закрыт, то он предотвращает вращение назад вращающейся трубчатой печи. При открытом стопорном тормозе, центробежный тормоз и гидродинамическая муфта с тормозным двигателем исключают во время процесса обратного хода опасную угонную скорость вращения всего вспомогательного привода.

Внимание!

Центробежный насос имеет важную предохранительную функцию для защиты от высоких чисел оборотов. Поэтому его необходимо регулярно, два раза в год контролировать согласно инспекторских предписаний и предписаний по техобслуживанию.



Вспомогательный привод, по причине слишком высоких чисел оборотов может моментально разорваться.

В связи с этим, необходимо обязательно следить за исключительно правильным функционированием центробежного тормоза.

Внимание!

Включение главного двигателя во время реверсирования вращающейся трубчатой печи приводит к разрушению привода.

Внимание!

Блокировка вращающейся трубчатой печи должна выполняться так, чтобы одновременно в тоже время смог запускаться только главный двигатель или только вспомогательный двигатель. При одновременном включении главного и вспомогательного приводов могут разрушиться части приводного узла. Имеется возможность так называемого "летучего старта", т.е. сначала стартовать с вспомогательным приводом, затем подключить главный привод и выключить вспомогательный привод.

При двойных приводах включение главных двигателей принципиально должно выполняться одновременно на обоих приводных линиях.

Стопорный тормоз при выключенном вспомогательном двигателе, а также при включенном главном двигателе должен быть закрытым.

5.1.3 Рабочий режим с вспомогательным приводом

Для медленного хода и работ по техобслуживанию имеется отдельный вспомогательный привод.

Образующийся от вспомогательного двигателя движущий момент передается через гидродинамическую муфту на входной вал вспомогательной передачи. Вспомогательная передача снижает число оборотов привода.

Момент на выходе вспомогательной передачи направляется во второй входной вал главной передачи. Дальнейшая передача момента осуществляется также, как при рабочем режиме с главным приводом, но с пониженным числом оборотов.

Внимание!

Блокировка вращающейся трубчатой печи должна выполняться так, чтобы одновременно в тоже время смог запускаться только главный двигатель или только вспомогательный двигатель. При одновременном включении главного и вспомогательного приводов могут разрушиться части приводного узла. Имеется возможность так называемого "летучего старта", т.е. сначала стартовать с вспомогательным приводом, затем подключить главный привод и выключить вспомогательный привод.

5.1.3.1 Пусковая муфта (для медленного хода)

Гидродинамическая пусковая муфта защищена против высоких рабочих температур с помощью электрического предупредительного устройства. При достижении установленной температуры, необходимо прервать старт вспомогательного двигателя до тех пор, пока снова нормализуется температура.



**Из гидродинамической пусковой муфты может выпрыскиваться горячее масло. Это может нанести Вам тяжелые ожоги.
Обращайте внимание на электрическое предупредительное устройство на пусковой муфте.
Необходимо, чтобы всегда была установлена защитная крышка.**

Дальнейшие попытки старта будут далее повышать температуру и таким образом это приведет к срабатыванию плавкого предохранителя.

Предел переключения электрического предупредительного устройства для защиты гидродинамической пусковой муфты должен быть установлен как минимум 30 °C ниже температуры срабатывания плавкого предохранителя.

5.1.3.2 Вспомогательный привод для медленного хода (как например, во время перерыва для охлаждения / нагрева)

Перед стартом стопорный тормоз должен быть закрыт и/или вращающаяся трубчатая печь должна быть уравновешена в своей точки тяжести.

С включением вспомогательного двигателя следует, по необходимости, отпустить стопорный тормоз (при гидродинамических муфтах следует это исполнить с задержкой по времени от 1 до 3 секунд).

Если при двойных приводах потребуются оба вспомогательных привода, то тогда включение вспомогательных двигателей принципиально должно исполняться на обоих приводных линиях одновременно или соотв. с максимумом 1 до 3 секунд с задержкой по времени.

После выключения вспомогательного двигателя, при открытом стопорном тормозе, за счет односторонней загрузки материала вращающиеся трубчатые печи начинают вращаться назад в свое положение точки тяжести. За счет реверсирования направления вращения захватывается муфта свободного хода вспомогательной передачи. Если стопорный тормоз закрыт, то он предотвращает вращение назад вращающейся трубчатой печи. При открытом стопорном тормозе, центробежный тормоз и гидродинамическая муфта с тормозным двигателем исключают во время процесса обратного хода опасную угонную скорость вращения всего вспомогательного привода.



**Вспомогательный привод, по причине слишком высоких чисел оборотов может моментально разорваться.
В связи с этим, необходимо обязательно следить за исключительно правильным функционированием центробежного тормоза.**

5.1.3.3 Рабочий режим техобслуживания (как например, работы по кладке)

Во время работ по техобслуживанию как правило, необходимо вращающуюся трубчатую печь перевести в определенную позицию и держать ее в таком нестабильном положении и также запустить ее из такого нестабильного положения..

С включением вспомогательного двигателя следует также отпустить стопорный тормоз (при гидродинамических муфтах следует это исполнить с задержкой по времени от 1 до 3 секунд).

При стоп (позиционирование) во время работ по техобслуживанию необходимо одновременно с этим закрыть стопорный тормоз и выключить вспомогательный двигатель.

Если при двойных приводах потребуются оба вспомогательных привода, то тогда включение вспомогательных двигателей принципиально должно исполняться на обоих приводных линиях одновременно или соотв. с максимумом 1 до 3 секунд с задержкой по времени.

При запланированном более длительном останове следует после окончания работ по техобслуживанию, вращающуюся трубчатую печь при открытом стопорном тормозе повернуть назад в свое положение точки тяжести. После этого можно будет закрыть стопорный тормоз.

5.1.4 Аварийный останов

5.1.4.1 Аварийный останов при нормальном рабочем режиме с главным двигателем

После отключения (аварийный останов) главного двигателя вращающаяся трубчатая печь старается вернуться в свое положение точки тяжести. За счет реверсирования направления вращения захватывается муфта свободного хода вспомогательной передачи. Закрытый при нормальном рабочем режиме стопорный тормоз держит вращающуюся трубчатую печь в таком нестабильном положении.

При двойных приводах отключение (аварийный останов) главных двигателей принципиально должно исполняться одновременно на обоих приводных линиях.

5.1.4.2 Аварийный останов с вспомогательным приводом

После отключения (аварийный останов) вспомогательного двигателя необходимо одновременно с этим закрыть стопорный тормоз. Вращающаяся трубчатая печь пытается вернуться назад в свое положение точки тяжести. За счет реверсирования направления вращения захватывается муфта свободного хода вспомогательной передачи. Закрытый стопорный тормоз держит вращающуюся трубчатую печь в таком нестабильном положении.

При двойных приводах отключение (аварийный останов) вспомогательных двигателей принципиально должно исполняться одновременно на обоих приводных линиях.

5.2 Главная передача

Главная передача является планетарной цилиндрической зубчатой передачей и состоит в основном из двух планетарных ступеней, одной ступени цилиндрического колеса и одного выходного вала в качестве полого вала с усадочной шайбой. Пристроенный вспомогательный привод состоит из трехступенчатой цилиндрической зубчатой насадной передачи включая муфту свободного хода, стопорный тормоз, центробежный тормоз, гидродинамическую пусковую муфту и тормозной двигатель.

Передачи обладают хорошими шумовыми характеристиками, достигаемыми за счет шлифованных цилиндрических зубчатых колес с высокой степенью наложения.

Точное графическое представление передачи имеется в чертежах документации.

5.3 Корпус

Корпус передачи, состоящий из нескольких частей, исполнен частично из высококачественного литья. Корпус ступени цилиндрического колеса исполнена в качестве сварной части. Он имеет крутильно-жесткое исполнение, его форма позволяет достигать хороших шумовых и температурных показателей.

Корпус оснащается достаточным количеством транспортных петель, крышкой для осмотра и монтажа.

Имеются мерный стержень для контроля уровня масла, один сливной винт и один заправочный винт для замены масла и один воздушный фильтр для нагнетания и удаления воздуха в корпусе.

Цветная маркировка отверстия для удаления воздуха, загрузки масла, уровня масла и слива масла и символическое представление:

Вентиляция:	желтый	
Залив масла:	желтый	
Уровень масла:	красный	
Точки смазки:	красный	
Слив масла:	белый	

5.4 Зубчатые части

Части передачи с внешним зубчатым зацеплением закалены и зашлифованы. Зубчатое зацепление цилиндрического зубчатого колеса с внутренними зубьями внутри зубофрезерованы червячной фрезой или соответственно обработаны на долбежном станке. Благодаря высокому качеству зубчатого зацепления минимизируется уровень шума передачи и гарантируется надежная работа механизма.

5.5 Смазка

Зубчатые зацепления и подшипники качения смазываются у передачи достаточным количеством масла смазкой погружением. Благодаря этому передачи не требуют сложного технического обслуживания.

Указание: На основе техники безопасности, для транспортировки, передачи поставляются без заполнения маслом.

5.6 Опора валов

Все валы закреплены в подшипники качения.

5.7 Уплотнители вала

Радиальные уплотнительные кольца вала на проходах валов предохраняют от выхода масла из корпуса и попадания в корпус загрязнений. На быстроходном входном валу и на выходном валу планетарной цилиндрической зубчатой передаче дополнительно находится дополнительно смазываемые лабиринтные уплотнения.

5.8 Охлаждение

Привод оснащен системой маслоснабжения, с помощью которой охлаждается масло.

Указание: Указания по системе маслоснабжения приведены в специальной инструкции системы маслоснабжения.

5.9 Вспомогательный привод

Главная передача оснащена вспомогательным приводом. Такая оснастка позволяет возможность эксплуатации передачи с более низким числом оборотов на выходе при том же направлении вращения. Передачи поставляются как трех- или четырехступенчатые цилиндрические зубчатые передачи. Они предназначаются для горизонтальной установки. Вспомогательный привод соединен с передачей при помощи муфты свободного хода.

Внимание! Вспомогательный привод следует предохранять от перегрузок.

Ослужит в качестве привода безопасности на случай выхода из строя главного двигателя, по необходимости для эксплуатации во время фазы охлаждения и для рабочего режима по техобслуживанию.

5.10 Муфта свободного хода

Муфта свободного хода на выходном валу расположена в дополнительном корпусе. Масляная емкость дополнительного корпуса соединена с масляной емкостью главной передачи.



Замену масла муфты свободного хода см. главу 10, "Техобслуживание и профилактические работы."

Муфта свободного хода имеет поднимающийся под воздействием центробежной силы зажим. Муфта свободного хода действует в направлении вращения привода захватывающе, в противоположном направлении вращения как свободный ход.

У вспомогательного привода осуществляется захват через внешнее кольцо муфты свободного хода.




Указанные на фирменной типовой табличке числа оборотов не должны превышать в направлении вращения захвата, иначе в противном случае имеется опасность нарушения функции и в таком случае не исключена возможность появления повреждений.

У главного привода внутреннее кольцо (2) обгоняет внешнее кольцо (1) (смотри Рисунок). Внутреннее кольцо и сепаратор с зажимными элементами оборачиваются при режиме обгона, причем начиная с одного определенного числа оборотов зажимные элементы (4) отводятся (число оборотов отвода). Муфта свободного хода затем работает без износа. Над полым валом (200) соединенное с вспомогательной передачей внешнее кольцо муфты свободного хода во время этого стоит спокойно.



У таких комбинациях приводов с интегрированными, автоматически функционировавшими муфтами свободного хода необходимо обязательно соблюдать специфические для установки предписания, приведенные в главе 3, "Указания по технике безопасности" и главе 5, "Техническое описание "!



Запрещается самовольный демонтаж муфты свободного хода и может значительно повлиять на рабочую безопасность.

Для предупреждения неисправностей и разрушения муфты свободного хода за счет угонной скорости вращения необходимо обязательно соблюдать, чтобы вспомогательный привод не приводился в действие за счет главного привода (при включенном главном двигателе закрыть стопорный тормоз).

На муфте свободного хода установлен вентилятор, который защищен от случайного прикасновения с ним вентиляторным корпусом. Вентилятор всасывает окружающий воздух через защитную решетку вентиляторного корпуса и через боковые воздушные магистрали продувает муфту свободного хода. Таким образом отводится тепло от муфты.

Внимание!

Обратить внимание на то, чтобы места для всасывания воздуха на корпусе вентилятора не имели препятствий.

5.11 Стопорный тормоз

Тормоз на входном валу вспомогательной передачи исполнен в качестве **стопорного тормоза**. Торможение во время заднего хода может привести к разрушению муфты свободного хода. Торможение на точке реверсирования (реверсирование направления вращения вращающейся трубчатой печи) разрешается.

Момент торможения, устанавливаемый за счет центрального смещения, образуется с помощью давления пружин. Освобождение проводится электромагнитно или вручную. В безтоковом состоянии тормоз находится в тормозном положении или механически зафиксирован в открытом состоянии. Имеется возможность регулировки тормоза для выравнивания износа без демонтажа.

Указание: Для эксплуатации тормоза следует соблюдать специальную инструкцию по эксплуатации.

5.12 Исключение угонной скорости вращения вспомогательного привода

Внимание!

Вспомогательный привод, по причине слишком высоких чисел оборотов может моментально разорваться. В связи с этим следует обязательно предупреждать угонную скорость вращения.

5.12.1 Неправильная функция муфты свободного хода

Для исключения угонной скорости вращения, при возможно неправильной функции муфты свободного хода, необходимо стопорный тормоз, на основе безопасности, закрыть при включенном главном двигателе.

Исключение: "Летучий старт", смотри пункт 5.1.2. Тормоз необходимо закрывать только после выключения вспомогательного двигателя.

Внимание!

Привод соответственно заблокировать.

5.12.2 Повернуть назад выключенную вращающуюся трубчатую печь

После отключения привода вращающаяся трубчатая печь пытается вернуться назад в свое положение точки тяжести. За счет реверсирования направления вращения захватывается муфта свободного хода вспомогательной передачи и вспомогательный привод приводится в действие за счет печи. Вследствие очень большого общего передаточного соотношения могут достигаться очень высокие числа оборотов.

5.12.3 Мероприятия по технике безопасности

На вспомогательном приводе инсталлированы два работающих независимо друг от друга мероприятия по технике безопасности для исключения угонной скорости вращения:

a) Тормозной двигатель для вспомогательного двигателя с гидродинамической муфтой

Заторможенный в состоянии останова двигатель для вспомогательного привода вместе с гидродинамической пусковой муфтой, ограничивает при колебании назад вращающейся трубчатой печи число оборотов на входном валу вспомогательного привода и при этом осторожно тормозит вращающуюся трубчатую печь.

b) Центробежный тормоз

Дополнительно, в качестве второй защиты против угонной скорости вращения, на вспомогательной передаче установлен центробежный тормоз. Он также ограничивает при колебании назад вращающейся трубчатой печи число оборотов вспомогательной передачи и осторожно тормозит вращающуюся трубчатую печь.

Внимание!

Центробежный насос имеет важную предохранительную функцию для защиты от высоких чисел оборотов. Поэтому его необходимо регулярно, два раза в год контролировать согласно инспекторских предписаний и предписаний по техобслуживанию.

5.13 Усадочная шайба

Для главной передачи, в качестве зажимного соединения с силовым замыканием, между полым валом передачи и вращающейся трубчатой печью установлена усадочная шайба.

6. Монтаж

Примите во внимание указания главы 3, "Указания по технике безопасности"!

6.1 Общие указания по монтажу

Монтаж должен проводиться с максимальной осторожностью специалистами. Мы снимаем с себя гарантийные обязательства за ущерб, вызванный неквалифицированной работой.

Уже при планировании дальнейших работ необходимо предусмотреть достаточно места вокруг передачи для монтажа и для дальнейших работ по уходу и техническому обслуживанию.

Для вспомогательной передачи с вентилятором необходимо предоставить достаточно пространство для забора воздуха.

Перед началом монтажа должны быть подготовлены необходимые подъемные и погрузочно-разгрузочные механизмы с достаточной грузоподъемностью.

Внимание!

Интенсивный солнечный свет может вызвать перегрев передачи. Поэтому необходимо предусмотреть установку необходимых защитных приспособлений, например, навесов, перекрытий и др. Эксплуататор механизма должен гарантировать исключение попадания в передачу инородных тел, которые могут повлиять на ее функциональную способность (как например, за счет попавших в нее предметов или засыпей).

Внимание!

На всем приводе запрещено проведение любых сварочных работ. Корпуса приводов не должен использоваться в качестве массы для сварки. Детали зубчатого зацепления и подшипник могут быть повреждены при сварке.

Внимание!

Необходимо использовать все виды крепления, предусмотренные для соответствующих конструктивных форм. Испорченные всвязи с монтажными или демонтажными работами винты необходимо заменить на новые такого же класса жесткости и исполнения.

Для надежного обеспечения смазки во время эксплуатации должна быть обеспечена правильная установка по горизонтали, предусмотренная в в чертежах с размерами.

6.2 Описание монтажных работ

6.2.1 На валах и обрабатываемых монтажных поверхностях следует удалить антикоррозийный защитный слой



При использовании мощных средств, содержащих добавки растворителя, следует обратить внимание на то, чтобы помещение хорошо проветривалось. Исключать открытое пламя! Существует опасность взрыва! Соблюдать действующие предписания.

Внимание!


При этом ни в коем случае нельзя допускать контакта с мощным средством уплотнителей валов.

6.2.2 Монтаж приводного узла

Приводной узел следует монтировать с помощью соответствующих подходящих подъемных кранов при использовании существующих транспортировочных резьбовых отверстий.

6.2.3 Монтаж стопора против проворачивания

Указание: У всех насадных передач необходимо удерживать противодействующий на корпус реактивный момент кручения, который соответствует крутящему моменту вала рабочей машины.



Указание: Указанные в последующем тексте номера частей (...) взяты из чертежа запчастей.

Предпосылки:

- Передача поставляется в готовом состоянии, смонтированном с частью 601 стопором против проворачивания.
- Необходимые элементы крепления для стопора против проворачивания предварительно смонтированы в опорных ушках стопора против проворачивания.
- Торсионный вал с опорой подшипника и рукоятками предварительно смонтированы.
- Необходимые элементы крепления для нижних шарнирных точек предварительно смонтированы в опорных ушках рукоятки.
- Связные штанги (608), соединяющие опору против проворачивания и торсионный вал прикладываются в отдельности.
- Необходимые элементы крепления для соединения связных штанг с рукоятками торсионного вала, предварительно смонтированы в связные штанги (606, 609, 618) и брать их следует оттуда.

Принцип действия:

- Передачу с прикрученной частью 601 стопора против проворачивания монтировать на валу машины.
- Торсионный вал (603) с опорами подшипников (600) следует устанавливать по указаниям фирмы FLS.
- Рукоятку (605) путем вращения торсионного вала (603) повернуть приблизительно в горизонтальное положение (ушко вертикально под частью 601 опоры против проворачивания). Для вращения торсионного вала по необходимости использовать подходящее вспомогательное устройство (например, гидравлическое отжимное приспособление). Некоторую труднопроходимость при вращении торсионного вала следует принимать за нормальное явление.
- Связную штангу с помощью установки соединительных болтов и стопорных колец соединить с рукояткой торсионного вала.
- Затем эту связную штангу соединить со стопором против проворачивания.
- После выполненного монтажа первой связной штанги монтировать вторую связную штангу с помощью соединительных болтов и стопорных колец (606, 609, 618). По необходимости повернуть торсионный вал.

6.2.4 Монтаж и демонтаж усадочной шайбы

6.2.4.1 Монтаж усадочной шайбы


Усадочная шайба поставляется отдельно в оригинальном состоянии и готовой к монтажу.

Внимание!

Усадочную шайбу запрещается разбирать перед первоначальным зажимом.

Внимание!

В области посадочного места усадочной шайбы сверленные отверстия полого и машинного вала должны быть абсолютно свободны от смазки. От этого в большой степени зависит надежность передачи вращающего момента. Для удаления смазки нельзя использовать грязный растворитель и тряпки с зачесом.



- | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------------|---|---------------|
| 1 | Машинный вал | 3 | Внутреннее кольцо | 5 | Зажимный винт |
| 2 | Полый вал | 4 | Внешнее кольцо | | |

- Установка вала или насадка ступицы на вал.



При вертикальном положении передачи с выходным валом внизу необходимо насаженную усадочную шайбу зафиксировать против спада вниз.

Указание:

В области посадочного места усадочной шайбы внешняя поверхность полого вала может быть смазана.

Внимание!

Не затягивать натяжные винты, пока передача не будет установлена на машинный вал!

- Зажимные винты должны затягиваться последовательно один за другим на несколько оборотов.

Внимание!

Не производить перекрестного затягивания!

Зажимные винты затягивать до тех пор, пока передние поверхности внешнего и внутреннего колец не будут располагаться на одной линии (смотри рисунок b)).

Указание:

Тем самым обеспечивается дополнительный оптический контроль правильности зажима.

Внимание!

Для предотвращения перегрузки отдельных винтов величина затягивающего вращающего момента не должна превышать значений, приведенных в таблице; преимущественное значение при этом имеет поджатость торцевой поверхности. Если такой зажим заподлицо не достигается, обратитесь к нашим сервисным службам.

Резьба зажимного винта	Макс. натяжной вращающий момент на винт (при $\mu = 0.1$) Класс прочности		Резьба зажимного винта	Макс. натяжной вращающий момент на винт (при $\mu = 0.1$) Класс прочности	
	10.9 Нм	12.9 Нм		10.9 Нм	12.9 Нм
M 6	12	14.5	M 20	470	570
M 8	29	35	M 24	820	980
M 10	58	70	M 27	1210	1450
M 12	100	121	M 30	1640	1970
M 14	160	193	M 33	2210	2650
M 16	240	295	M 36	2850	3420

Таблица 6.1: Макс. затяжной вращающий момент зажимных винтов



Для безопасности, на усадочной шайбе необходимо установить защитное покрытие.

6.2.4.2 Демонтаж усадочной шайбы

Снять защитное покрытие.

Процесс ослабления подобен процессу зажима.

Для того, чтобы накопленная энергия внешнего кольца при демонтаже постепенно сходила через разжимаемые винты, то винты следует для этого расслаблять поочередно в равномерной последовательности, сначала только с четвертой частью поворота.

Внимание! Ни в коем случае не раскручивайте винты сразу же полностью.

Если внешнее кольцо самостоятельно не отойдет от внутреннего кольца после того, как все винты будут откручены приблизительно на один оборот, то снятие напряжения с внешнего кольца можно проводить с помощью отжимной резьбы тем путем, что Вы можете некоторые соседние крепежные винты вкрутить в отжимную резьбу. Расслабленное внешнее кольцо опирается на оставшиеся винты. Этот процесс необходимо повторить до полного самостоятельного освобождения внешнего кольца.

После этого разжим осуществляется без всяких проблем.

Снять усадочную шайбу с полого вала.

Внимание! Может быть, что у полого вала передачи предусматривалось дополнительное резьбовое масляное отверстие для шприцевания масла при демонтаже полого вала с машинного вала. При пользовании этого отверстия необходимо соблюдать максимальные допустимые давления, приведенные в чертежах документации передачи.

6.2.4.3 Очистка и смазка усадочной шайбы

Снятые усадочные шайбы перед повторным зажимом не требуют разборки и смазки.

Только когда усадочная шайба загрязняется, ее необходимо демонтировать и очистить.

Внимание! После этого необходимо смазать только внутренние поверхности скольжения усадочной шайбы.

Необходимо использовать твердую смазку с высоким содержанием молибдена на базе MoS_2 , с коэффициентом трения $\mu = 0.04$ в соответствии со следующей таблицей.

Смазочный материал	Форма	Изготовитель
Molykote 321 R (глянцевый лак)	Спрей	DOW Corning
Molykote Spray (порошковый спрей)	Спрей	DOW Corning
Molykote G Rapid	Спрей или паста	DOW Corning
Aemasol MO 19 P	Спрей или паста	A. C. Matthes
Molykombin UMFT 1	Спрей	Klüber Lubrication
Unimoly P 5	Порошок	Klüber Lubrication

Таблица 6.2: Смазочные вещества для посадочной шайбы после ее очистки

6.2.5 Передачи с системой маслоснабжения

Указание: Соблюдать инструкцию по эксплуатации системы маслоснабжения.

6.2.6 Монтаж соединительных шлангов

Соединительные шланги следует тщательно почистить и прикрутить согласно чертежу. Предварительно следует снять пробковые винты или соотв. глухие фланцы.

6.2.7 Монтаж муфт

Внимание!

При монтаже муфт необходимо соблюдать специальные инструкции по эксплуатации муфт.

Перед началом монтажа концы вала, а также муфтовые части нужно тщательно почистить.

Внимание!

Муфты надевать только при помощи предназначенного для этого инструмента. Недопустимо насаживание с помощью ударов, так как можно повредить шестерни, подшипник качения, предохранительные кольца и т.п.

Следить за тем, чтобы при насадке элементов не повредить уплотнительные кольца на валах, а также рабочую поверхность вала.

Выравнивание муфт осуществляется согласно специальных инструкций по эксплуатации для муфт.

6.3 Заключительные работы

Внимание!

После проведенной установки передачи необходимо проконтролировать все винтовые соединения на прочность их затянутости.

После затяжки всех крепежных элементов необходимо проконтролировать, не изменилось ли при затяжке положение выверки установки.

По списку приборов, а также принадлежащим к ним чертежам следует проверить установку всех демонтируемых для транспортировки приборов.

Если имеются краны для спуска масла, то их следует предохранить от случайного открытия.

Передачу защищать от падающих предметов.

Проконтролировать прочность установки всех защитных покрытий вращающихся деталей. Соприкасновение с вращающимися деталями категорически запрещается.

7. Пуск в эксплуатацию

Примите во внимание указания главы 3, "Указания по технике безопасности"!

7.1 Мероприятия по вводу в эксплуатацию

Указание: Точное графическое представление передачи, а также расположение присоединений сетей снабжения необходимо брать из чертежей документации передачи.

7.1.1 Расконсервация

- Вывинтить винт слива масла, слить масло консервирования или соотв. загруженное масло из корпуса в подходящую ёмкость и утилизировать согласно предписаниям.



Вытекающее масло можно сразу же нейтрализовать средством связывания масла.


- Вновь закрутить винт слива масла.

Внимание!

Перед вводом в эксплуатацию желтые пластмассовые винтовые заглушки заменить на воздушный фильтр (см. также указания на передаче).



Масло ни в коем случае не должно попадать в контакт с кожей (например, на руки обслуживающего персонала). При этом соблюдать указания по технике безопасности используемых масел, указанные в списке технических данных!



- 1 Подключение для всасывающего трубопровода
- 2 Подключение для напорного трубопровода

- 3 Стержень контроля уровня масла
- 4 Воздушный фильтр
- 5 Винт слива масла
- 6 Впускной винт масла

7.2 Залив смазки

- Открутить крепежные винты крышки для осмотра и монтажа и снять крышку (вместе с уплотнением) с корпуса или использовать обозначенные винты заправки масла. Уплотнение понадобится вновь.

Внимание!

Передачу следует через фильтр (тонкость фильтра макс. 25 µm) заполнить свежим маслом указанного на тивовой табличке сортом.

Внимание!

Залить масло в передачу до достижения МАХ-отметки на мерном стержне контроля уровня масла.

При этом масло заполняет подшипники, а для редукторов с конической и цилиндрической зубчатой передачей - и входной вал.

Внимание!

Уплотнительные поверхности должны быть чистыми или не поврежденными.

Указание:

Для передач с системой охлаждения масла необходимо дополнительно залить масляный контур. Для этого передачу следует включить на короткое время согласно главе 8.



Вытекающее масло можно сразу же нейтрализовать средством связывания масла.

Масло ни в коем случае не должно попадать в контакт с кожей (например, на руки обслуживающего персонала).

При этом соблюдать указания по технике безопасности используемых масел, указанные в списке технических данных!

Указание:

Качество используемого масла должно отвечать требованиям, приведенным в отдельной инструкции по эксплуатации BA 7300 SU, иначе в противном случае со стороны фирмы FLENDER исключаются исполнения обязательств по гарантийному ремонту. Мы настоятельно рекомендуем использовать один из сортов масел, приведенных в инструкции по эксплуатации BA 7300 SU, который соответственно был протестирован и отвечает предъявляемым требованиям.

Такие данные как сорт масла, вязкость масла и требуемое его количество указаны на фирменной типовой табличке передачи.

Количество масла, указанное в фирменной табличке, понимается как приблизительное значение. Решающим фактором при заливке является отметка на стержне контроля уровня масла.

- Проверить стержнем контроля уровня масла уровень масла в корпусе передачи.

Указание:

Уровень масла должен находиться на верхней отметке стержня контроля уровня масла.



Вытекающее масло можно сразу же нейтрализовать средством связывания масла.

- Установить на передаче крышку для осмотра и монтажа, включая уплотнение, навинтить и затянуть крепежные винты крышки (см. п. 10.2.8).
- Снова вкрутить впускной винт масла

7.3 Контроль перед вводом в эксплуатацию

Указание: Передачу разрешается эксплуатировать только совместно с системой маслоснабжения.

Уровень масла в порядке?

При нормальном уровне масла оно должно в холодном состоянии доходить до верхней отметки контрольного стержня или соотв. смотрового стекла. При нагреве масла оно может слегка превысить эту отметку. Ни в коем случае уровень масла не должен находиться ниже отметки. В противном случае следует добавить масло.

Правильное ли направление вращения двигателей?

Перед подключением моторов необходимо с помощью индикатора направления вращения определить вращающееся магнитное поле трехфазной сети и моторы подключить соответственно предписанному направлению вращения.

Вращается ли муфта свободного хода в направлении вращения свободного хода без повышенного усилия?

Перед запуском необходимо убедиться в том, что муфта свободного хода проворачивается в направлении свободного хода без значительных усилий. Направление вращения свободного хода указывается стрелкой.

Правильно ли укреплены усадочные шайбы, затянуты ли винты согласно предписанию?

Правильно ли укреплены стопоры против проворачивания?

Монтированы ли шланги в правильном положении?

Проверены ли шланговые подключения на герметичность?

По необходимости подключены ли правильно существующие контрольные устройства?

Проверена ли блокировка?

7.4 Останов

- Для останова передачи отключить приводной агрегат.



Обеспечить невозможность непреднамеренного запуска приводного агрегата.

Установить предупреждающий щит на щите управления!

- Для передач с системой водяного охлаждения масла перекрыть запорные вентили на входных и выходных магистралях охлаждающей жидкости. При возможности мороза слить воду из системы водяного охлаждения масла.
- При длительных перерывах в работе необходимо примерно раз в 3 недели производить кратковременные запуски передачи. При простое, большим шести месяцев, передачу необходимо законсервировать, см. пункт 7.4.1.

7.4.1 Внутренняя консервация при длительных перерывах в работе

В зависимости от вида смазки и уплотнителей валов могут быть проведены следующие мероприятия по внутренней консервации:

7.4.1.1 Внутренняя консервация с помощью масла передачи

Передачи со смазкой погружением и с уплотнителями валов, касающимися масла, могут заполняться таким же смазочным маслом до уровня чуть ниже воздушного фильтра. Воздушный фильтр заменить на резьбовую пробку.

Внимание!

Перед возможным пуском в эксплуатацию необходимо уровень масла спустить до верхней отметки мерного стержня для контроля уровня масла и верхнюю резьбовую пробку заменить воздушный фильтр.

7.4.1.2 Внутренняя консервация при помощи консерванта

Передачи с системой смазки под давлением или с системой циркуляционной смазки, перед длительным хранением следует в холостом ходу прогнать с консервирующим средством и в заключении закрыть.

Выполнение внутренней консервации:

- Остановить передачу и слить масло, как описано в главе 10, "Техническое обслуживание и уход".
- Залить консервант согласно таблице 7.1 или 7.2 до верхней отметки стержня контроля уровня масла.
- Снова вкрутить впускной винт масла
- На короткое время запустить передачу на холостом ходу.
- Открутить винт слива масла и слить консервант в подходящую тару, затем уничтожить согласно предписаниям.



Из-за утечки горячего консерванта существует опасность ожога горячей жидкостью. Работайте с защитными перчатками!

- Вновь закрутить винт слива масла.

Внимание!

Перед повторным запуском передачи резьбовую пробку, заменить на воздушный фильтр. Принимайте во внимание при этом пункт 7.1.1.

Длительность использования	Консервант	Специальные действия
до 6 месяцев	Castrol Alpha SP 220 S	Отсутствуют
до 24 месяцев		Закреть передачу, винт вентиляции и воздушный фильтр заменить на резьбовую заглушку (желтую) (при запуске произвести обратную замену) Хранение в закрытых сухих помещениях
При сроке хранения, больше чем 24 месяца, необходимо повторить консервацию передачи. При сроках, больших 36 месяцев, необходимо проконсультироваться с фирмой FLENDER.		

Таблица 7.1: Консервация при использовании минерального масла или синтетического масла на основе PAO

Длительность использования	Консервант	Специальные действия
до 6 месяцев	Специальное антикоррозийное масло TRIBOL 1390 1)	Отсутствуют
до 36 месяцев		Закреть передачу, винт вентиляции и воздушный фильтр заменить на резьбовую заглушку (желтую) (при запуске произвести обратную замену) Хранение в закрытых сухих помещениях
При сроках, больших 36 месяцев, необходимо проконсультироваться с фирмой FLENDER.		

Таблица 7.2: Консервация при использовании синтетического масла на основе PG

- 1) Устойчивость к тропическим условиям, морской воде, температуре окружающей среды до максимально 50 °C.

7.4.2 Внешняя консервация

Выполнение внешней консервации:

- Очистить поверхности.
- Для разделения в месте между уплотнительным манжетом уплотнительного кольца вала и консерванта, необходимо вал в зоне уплотнительной фаски смазать консистентной смазкой.
- Нанести консервант.

Длительность использования	Консервант	Толщина слоя	Примечания
до 36 месяцев	Tectyl 846 K19	около 50 мкм	Долгосрочное консервирование на восковой основе, устойчивое к морской воде, тропическим условиям (растворимо в соединениях-CN) Хранение в закрытых сухих помещениях

Таблица 7.3: Внешняя консервация концов валов и прочих открытых поверхностей

8. Рабочий режим

Соблюдать указания, перечисленные в главе 3, "Указания по технике безопасности", в главе 9, "Неисправности, их причины и устранение", и в главе 10, "Техобслуживание и профилактические работы"!

Указание: Передачу разрешается эксплуатировать только совместно с системой маслоснабжения.

- Во время эксплуатации контролировать передачу на:
 - Температура масла (При длительной эксплуатации при температуре 90 °C подходит минеральное масло, при более высоких температурах необходимо использовать синтетические масла. Допустимо кратковременное повышение температуры до 100 °C, см. также главу 10.)
 - изменение звука работающего передачи
 - возможные протечки масла на корпус и уплотнители валов
 - уровень масла (см. также главу 7, "Ввод в эксплуатацию").

Указание: Для контроля уровня масла передачу необходимо остановить. При нормальном уровне масла оно должно в холодном состоянии доходить до верхней отметки контрольного стержня. При нагреве масла оно может слегка превысить эту отметку. Ни в коем случае масло не должно быть ниже этой отметки. При необходимости долить масло.

Внимание!

Если при работе выявились какие-либо нарушения, необходимо немедленно выключить приводной агрегат. Причину неисправности следует определять по таблице возможных неполадок (глава 9). Таблица неисправностей содержит возможные неполадки, их причину, а также предложения по их устранению. Если причина не может быть выявлена, либо если нет возможностей проведения ремонта собственными средствами, мы рекомендуем Вам пригласить специалиста из нашей сервисной службы (см. главу 11).

8.1 Функциональные принципы

С предлагаемым концептом привода имеется возможность 3 различных рабочих режимов:

- Нормальный рабочий режим с главным двигателем (смотри пункт 5.1.2)
- Рабочий режим с вспомогательным приводом (смотри пункт 5.1.3)
- Рабочий режим техобслуживания - как например, работы по кладке - (смотри пункт 5.1.3.3)

9. Неисправности, их причины и устранение

Соблюдать указания, приведенные в главе 3, "Указания по технике безопасности" и в главе 10, "Техобслуживание и профилактические работы"!

9.1 Общие указания по неисправностям

Указание: Неисправности, возникающие в период гарантии и требующие проведения ремонта передачи, могут устраняться только сервисной службой фирмы FLENDER.

Мы рекомендуем также нашим клиентам, при возникновении неисправности при истечении гарантийного срока, причина которой не может быть выявлена достаточно однозначно, обратиться к нашей сервисной службе.

Внимание!

При эксплуатации передачи в штатном режиме, при проведении модификаций передачи, не согласованных с фирмой FLENDER, при использовании не оригинальных запасных частей фирмы FLENDER, мы снимаем с себя всяческие гарантийные обязательства.



В процессе устранения неисправности передача должна быть остановлена.

Обеспечить невозможность непреднамеренного запуска приводного агрегата.

Установить предупреждающий щит на щите управления!

9.2 Возможные неисправности

Неисправности	Возможные причины	Устранение
Не запускается двигатель главного привода передачи.	<p>Перегрузка на выходе.</p> <p>Дефектен двигатель главного привода.</p> <p>Неправильное направление вращения двигателя.</p> <p>Блокировка муфты свободного хода.</p> <p>Неправильно установлен корпус с зажимом муфты свободного хода.</p>	<p>Понижение нагрузки.</p> <p>Починить двигатель или соотв. поменять на новый.</p> <p>Поменять полюса двигателя.</p> <p>Установить новую муфту свободного хода.</p> <p>Корпус блокиратора обратного хода повернуть на 180°.</p>
Не запускается двигатель вспомогательного привода.	<p>Перегрузка на выходе.</p> <p>Дефектен двигатель вспомогательного привода.</p> <p>Тормоз двигателя не отпущен.</p>	<p>Понижение нагрузки.</p> <p>Починить двигатель или соотв. поменять на новый.</p> <p>Откорректировать электрическое подключение тормоза.</p>
Несмотря на запуск двигателя вспомогательного привода, не вращает выходной вал передачи.	<p>Неправильно установлен корпус с зажимом муфты свободного хода.</p> <p>Неправильное направление вращения двигателя.</p> <p>Дефектна муфта свободного хода.</p> <p>Не отпускается стопорный тормоз.</p>	<p>Корпус блокиратора обратного хода повернуть на 180°.</p> <p>Поменять полюса двигателя.</p> <p>Установить новую муфту свободного хода.</p> <p>Откорректировать включение.</p>
Сильный шум в районе крепления передачи.	Ослаблено крепление передачи.	<p>Подтянуть винты и гайки с предписанным вращающим моментом.</p> <p>Заменить дефектные винты и гайки.</p>

FLENDER

Неисправности	Возможные причины	Устранение
Изменение звука работающей передачи.	<p>Повреждения зубчатых зацеплений.</p> <p>Увеличенный зазор в подшипнике.</p> <p>Дефектный подшипник.</p> <p>Отшлифовать лабиринтные кольца.</p>	<p>Подключить сервисную службу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проконтролировать детали зубчатого зацепления, при необходимости заменить неисправные детали. <p>Подключить сервисную службу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отрегулировать зазор. <p>Подключить сервисную службу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заменить дефектный подшипник. <p>Установить заново лабиринтные кольца.</p>
Повышенная температура в опоре.	<p>Повышенный или заниженный уровень масла в корпусе передачи.</p> <p>Старое масло.</p> <p>Неисправность в системе маслоснабжения.</p> <p>Дефектный подшипник.</p>	<p>Проверить уровень масла при температуре окружающей среды, при необходимости долить масло.</p> <p>Подключить сервисную службу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Определить срок последней замены масла. <p>Учитывать Руководство по эксплуатации маслоснабжения.</p> <p>Подключить сервисную службу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверить подшипник, при необходимости заменить.
Высокая рабочая температура.	<p>Слишком высокий уровень масла в передаче.</p> <p>Старое масло.</p> <p>Масло сильно загрязнено.</p> <p>Неисправность в системе маслоснабжения.</p> <p>Передача с вентилятором: загрязнено всасывающее отверстие крышки вентилятора и/или корпус передачи.</p>	<p>Проверить и при необходимости отрегулировать уровень масла.</p> <p>Подключить сервисную службу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сменить масло. <p>Подключить сервисную службу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сменить масло. <p>Учитывать Руководство по эксплуатации маслоснабжения.</p> <p>Очистить крышку вентилятора и корпус передачи.</p>
Масло на поверхности передачи.	<p>Недостаточное уплотнение крышки передачи либо разъема.</p> <p>Замаслено лабиринтное уплотнение.</p>	<p>Уплотнить разъем.</p> <p>Проверить заправку масла. по необходимости почистить лабиринты.</p>
Масляная течь из передачи.	<p>Недостаточное уплотнение крышки передачи либо разъема.</p> <p>Дефектное радиальное уплотнительное кольцо вала.</p>	<p>Проверить уплотнения, дефектные заменить. Уплотнить разъем.</p> <p>Подключить сервисную службу</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заменить радиальные уплотнительные кольца вала.
Масло пенится.	<p>Вода в масле.</p> <p>Старое масло (полностью использован пеногаситель).</p> <p>Подмешано непригодное масло.</p>	<p>Проверить масло, по необходимости заменить масло.</p> <p>Проверить масло, по необходимости заменить масло.</p> <p>Проверить масло, по необходимости заменить масло.</p>
Неисправность в системе маслоснабжения.		<p>Учитывать Руководство по эксплуатации маслоснабжения.</p>

Таблица 9.1: Указания по неисправностям.

10. Техобслуживание и профилактические работы

Соблюдать указания, перечисленные в главе 3, "Указания по технике безопасности", и в главе 9, "Неисправности, их причины и устранение"!

10.1 Общая информация по техническому обслуживанию

Работа по техническому обслуживанию и уходу должна выполняться тщательно и основательно обученным персоналом.

Для всех работ, перечисленных в пункте 10.2 действует правило:



Остановить передачу и пристройки.

Обеспечить невозможность непреднамеренного запуска приводного агрегата.

Установить предупреждающий щит на щите управления!

Внимание!

Передачу защитить от падающих предметов.

Проконтролировать прочность установки всех защитных покрытий вращающихся деталей. Соприкасновение с вращающимися деталями категорически запрещается.

Приведенные в таблице 10.1 данные по периодичности в большой степени зависят от условий эксплуатации передачи. Поэтому, для этого случая, здесь приводятся только средние сроки. Это относится к:

Ежедневная нагрузка	24 часа
Продолжительность включения	100 %
макс. температура масла равна	90 °C (действительно для минерального масла)
	100 °C (действительно для синтетического масла)

Указание: При условиях эксплуатации, отличающихся от указанных, необходимо подкорректировать периодичность в соответствующую сторону.

Мероприятия	Периодичность	Примечания
Контроль температуры масла	Ежедневно	
Контроль изменения звука передачи	при эксплуатации	
Контроль уровня масла	Перед каждым запуском передачи	Уровень масла на верхней отметке стержня контроля уровня масла.
Контроль уплотнений передачи	при эксплуатации	
Контроль масла на наличие воды	не реже одного раза в году	См. пункт 10.2.1
Первая смена масла после ввода в эксплуатацию	После приблизительно 400 рабочих часов	См. пункт 10.2.2
Последующая смена масла	Каждые 18 месяцев либо после 5 000 часов работы 1)	См. пункт 10.2.2
Чистка воздушного фильтра	Каждые 3 месяца	См. пункт 10.2.3
Запрессовывание смазки с Taconite уплотнениями	Каждые 3000 часа работы, но не реже чем один раз в 6 месяцев	См. пункт 10.2.4
Очистка вентилятора, крышки вентилятора и корпуса передачи	Вместе со сменой масла	См. пункт 10.2.5
Контроль затянутости крепежных винтов	После первой замены масла, затем после каждой второй замены масла	См. пункт 10.2.6
Проконтролировать консервацию свободных концов вала	через каждые 3 года	См. пункт 7.4.2
Полный технический осмотр передачи	Совмещая со сменой масла, как минимум через каждые 2 года	См. пункт 10.3.1

Таблица 10.1: Работы по техническому обслуживанию и профилактике

1) При использовании синтетических масел интервалы проведения работ могут быть удвоены.

10.2 Описание работ по техническому обслуживанию и профилактике

10.2.1 Проверка наличия воды в масле

Более точную информацию о способе проверки наличия воды в масле Вы можете получить у Вашего поставщика смазочных материалов.

10.2.2 Проведение смены масла

- Соблюдать указания, перечисленные в пункт 7.1!
- Перекрыть запорные вентили на входных и выходных магистралях охлаждающей жидкости (у передач с системой водяного охлаждения масла).
- Слив масла производится при нагретом состоянии передачи сразу же после ее останова.

Внимание!

Обычно при смене масла используется тот же сорт масла, что и при предыдущей заливке. Недопустимо смешивание масел различных сортов и различных изготовителей. Если все таки проводилась замена на другой сорт масла, то передачу следует основательно промыть новым сортом масла.

При смене масла корпус должен быть промыт маслом для удаления осадка масла, загрязнений и остатков старого масла. При этом необходимо использовать такой же сорт масла, что и будет использоваться в дальнейшей работе. Вязкое масло надо вначале нагреть. И только после того, как будут удалены все старые остатки, можно заливать свежее масло.

- На верхней стороне корпуса или соотв. на уравновешивающем маслобаке выкрутить вентиляционный винт.
- Открутить воздушный фильтр на верхней части корпуса.
- Вывернуть винт слива масла, слить масло в емкость.



Из-за утечки горячего масла существует опасность ожога горячей жидкостью.

Работайте с защитными перчатками!

Вытекающее масло можно сразу же нейтрализовать средством связывания масла.

- Очистить постоянный магнит винта слива масла.
- Ввернуть винт слива масла.

Указание: Проверить состояние уплотнительных колец (уплотнение завулканизировано в винт слива масла), при необходимости поставьте новый винт слива масла.

- Открыть впускной винт масла.

Указание: Проверить состояние уплотнительных колец (уплотнение завулканизировано в винт слива масла), при необходимости поставьте новый винт слива масла.

- Залить смазочное вещество согласно указаний, приведенных в пункте 7.2.

10.2.3 Чистка воздушного фильтра

При отложении слоя пыли необходимо почистить воздушный фильтр до истечения минимального срока равного 3 месяцам. Для этого следует открутить воздушный фильтр, промыть в промывочном бензине или в подобном промывочном средстве, протереть или просушить в струе сжатого воздуха.

Внимание!

При этом соблюдать указания по технике безопасности используемых мощных средств, указанных в списке технических данных!

Предохранять передачу от проникновения в нее инородных тел.

10.2.4 Запрессовывание смазки с Taconite уплотнениями

- В каждой точке смазки Taconite уплотнения запрессовать 30 г. литиевой смазки для подшипников качения. Каждая точка смазки оснащена плоским смазочным ниппелем AM10x1 согласно DIN 3404.



Вытекающую старую смазку следует тотчас же удалить.

10.2.5 Чистка вентилятора (на муфте свободного хода) и передаче

- Снять крышку вентилятора.
- Жесткой кистью очистить вентилятор, крышку вентилятора и защитную решетку от отложений грязи.
- При необходимости зачистить коррозию.
- Крепежными винтами укрепить защитную решетку на крышке вентилятора.

Внимание!

Для предупреждения отложений пыли на передаче, необходимо проводить очистку согласно заводским условиям.

Недопустимо производить очистку передачи агрегатом очистки высокого давления.

10.2.6 Проконтролировать систему охлаждения масла

- Перекрыть запорные вентили на входных и выходных магистралях охлаждающей жидкости.
- Проверить охладитель на утечки в водопроводе.
- Проверить состояние резьбовых соединений, при необходимости заменить.

Указание: При работе и техническом обслуживании необходимо соблюдать предписания соответствующего приложения к инструкции по эксплуатации. Технические данные находятся в списке оборудования, предусмотренном договором.

10.2.7 Добавление масла

- Соблюдать указания, перечисленные в пункт 7.2!
- Необходимо использовать только применявшийся до этого сорт масла (см. также пункт 10.2.2).

10.2.8 Проверка затянутости всех крепежных винтов

- Соблюдать указания, перечисленные в пункт 10.1!
- Динамометрическим гаечным ключом проверить затянутость всех крепежных винтов.

Размер передачи	Момент затяжки	Усилие предварительного зажима
M 42	4070 Нм	526000 Н
M 48	6140 Нм	693000 Н
M 56	9840 Нм	959000 Н
M 64	14300 Нм	1268000 Н
M 72 x 6	20800 Нм	1600000 Н
M 80 x 6	28900 Нм	1950000 Н
M 90 x 6	41650 Нм	2550000 Н
M 100 x 6	57800 Нм	3200000 Н

Таблица 10.2: Затяжной вращающий момент или соотв. усилие предварительного зажима болтов основания

Проверить затяжной вращающий момент всех других винтов на передаче согласно следующей таблице:

Размер передачи	Момент затяжки (при $\mu = 0.14$)		Размер передачи	Момент затяжки (при $\mu = 0.14$)	
	Класс прочности			Класс прочности	
	8.8	10.9		8.8	10.9
M 10	49 Нм	69 Нм	M 36	2530 Нм	3560 Нм
M 12	86 Нм	120 Нм	M 42	4070 Нм	5720 Нм
M 16	210 Нм	295 Нм	M 48	6140 Нм	8640 Нм
M 20	410 Нм	580 Нм	M 56	9840 Нм	13850 Нм
M 24	710 Нм	1000 Нм	M 64	14300 Нм	21000 Нм
M 30	1450 Нм	2000 Нм			

Таблица 10.3: Моменты затяжки



Непригодные винты должны заменяться на новые такого же класса прочности и исполнения.

10.3 Заключительные работы

Заключительные работы следует исполнить согласно описанию в пункте 6.3.

10.3.1 Полный осмотр передачи

Полный осмотр передачи должен проводиться сервисной службой фирмы FLENDER, так как только опыт наших техников позволяет вынести суждение, какие детали передачи требуют замены.

10.4 Смазочные материалы

Качество используемого масла должно отвечать требованиям, приведенным в отдельной инструкции по эксплуатации BA 7300 SU, иначе в противном случае со стороны фирмы FLENDER исключаются исполнения обязательств по гарантийному ремонту. Мы настоятельно рекомендуем использовать один из сортов масел, приведенных в инструкции по эксплуатации BA 7300 SU, который соответственно был протестирован и отвечает предъявляемым требованиям.

Указание: Для избежания недопонимания мы подчеркиваем, что эти рекомендации не говорят о том, что мы гарантируем качество смазочного материала выбранного Вами поставщика. Каждый поставщик должен сам обеспечивать гарантию своего продукта.

Такие данные как сорт масла, вязкость масла и требуемое его количество указаны на фирменной табличке передачи или соотв. в документах поставляемой документации.

Количество масла, указанное в фирменной табличке, понимается как приблизительное значение. Решающим фактором при заливке является отметка на стержне контроля уровня масла или стекла для контроля уровня масла.

Инструкцию по эксплуатации актуальных рекомендаций по смазочным материалам фирмы FLENDER можно также просмотреть в интернете за адресом "<http://www.flender.com>".

Приведенные там сорта масел подвергаются постоянному контролю. На основе существующих обстоятельств таким образом могут быть изменения, так что одни из рекомендуемых сортов масла может быть позднее убран или заменен на более современные разработанные сорта масел.

Мы рекомендуем регулярно проверять состояние наличия рекомендации фирмы FLENDER выбранного масла смазки. В противном случае фабрикат необходимо поменять.

11. Запчасти, адреса филиалов

11.1 Замена запасных частей

Запас важнейших и изнашивающихся частей на месте установки оборудования является важной предпосылкой для постоянной готовности в эксплуатацию передачи.

Для осуществления заказа запасных частей мы предоставляем Вам список деталей.

Для более полной информации в списке деталей приведены чертежи этих деталей.

Внимание!

Только на поставляемые нами оригинальные детали мы обеспечиваем гарантию. Мы также настоятельно обращаем Ваше внимание на то, что не оригинальные запасные части не прошли нашу проверку и не получили разрешение на их употребление. Не оригинальные запасные части могут изменить конструктивные предварительно заданные характеристики передачи и таким образом отрицательно повлиять на активную и/или пассивную надежность. Фирма FLENDER снимает с себя ответственность за ущерб и гарантийный ремонт, причиненный вследствие использования не оригинальных запасных частей. Такие же правила действуют на любые, не поставленные непосредственно нами принадлежности FLENDER.

Учтите, пожалуйста, что на отдельные компоненты часто существуют особенные спецификации на изготовление и поставку; мы поставляем Вам детали, соответствующие новейшему техническому состоянию и последним законодательным предписаниям.

При проведении заказа необходимо указывать следующие данные:

Номер заказа / Позиция	Тип / Размер	Номер детали	Количество
------------------------	--------------	--------------	------------

11.2 Адреса сервисных и снабженческих служб

При заказе запасных частей или при вызове монтера сервисной службы обратитесь, пожалуйста, сначала к фирме FLENDER.

Adressen - Deutschland

(2007-12-14)

Hauptsitz

A. Friedr. Flender AG	Alfred-Flender-Straße 77 46395 Bocholt	Postfach 1364 46393 Bocholt	Tel.: (0 28 71) 92 - 0 Fax: (0 28 71) 92 - 25 96	contact@flender.com www.flender.com
------------------------------	--	---------------------------------------	---	--

Regionen Deutschland

Siemens AG Automation and Drives RD - Hanse Niederlassung Hamburg	Lindenplatz 2	20099 Hamburg	Tel.: (0 40) 28 89 - 20 60 Fax: (0 40) 28 89 - 26 11	elke.heilemann @siemens.com www.automation.siemens.com/hse
Siemens AG Automation and Drives RD - Ost Niederlassung Berlin	Nonnendammallee 101	13629 Berlin	Tel.: (0 30) 3 86 - 3 09 95 Fax: (0 30) 3 86 - 3 21 16	andreas.klawisch @siemens.com www.automation.siemens.com/ost
Siemens AG Automation and Drives RD - Mitte Niederlassung Hannover	Werner-von-Siemens-Platz 1	30880 Laatzen	Tel.: (05 11) 8 77 - 24 50 Fax: (05 11) 8 77 - 21 62	ralph.bromm @siemens.com www.automation.siemens.com/mte
Siemens AG Automation and Drives RD - Ruhr Niederlassung Essen	Kruppstraße 16	45128 Essen	Tel.: (02 01) 8 16 - 29 06 Fax: (02 01) 8 16 - 30 88	thomas.heckner @siemens.com www.automation.siemens.com/rhr
Siemens AG Automation and Drives RD - Nordrhein Niederlassung Köln	Franz-Geuer-Straße 10	50823 Köln	Tel.: (02 21) 5 76 - 20 18 Fax: (02 21) 5 76 - 28 99	wilfried.negele @siemens.com www.automation.siemens.com/nrh
Siemens AG Automation and Drives RD - Rhein-Main Niederlassung Mannheim	Dynamostraße 4	68165 Mannheim	Tel.: (06 21) 4 56 - 22 21 Fax: (06 21) 4 56 - 27 47	weiss.joachim @siemens.com www.automation.siemens.com/rhm
Siemens AG Automation and Drives RD - Südwest Niederlassung Stuttgart	Weissacher Straße 11	70499 Stuttgart	Tel.: (07 11) 1 37 - 23 87 Fax: (07 11) 1 37 - 39 40	josef.karle @siemens.com www.automation.siemens.com/sdw
Siemens AG Automation and Drives RD - Nordbayern Niederlassung Nürnberg	Von-der-Tann-Straße 30	90439 Nürnberg	Tel.: (09 11) 6 54 - 21 73 Fax: (09 11) 6 54 - 162173	singer.michael @siemens.com www.automation.siemens.com/nby
Siemens AG Automation and Drives RD - Südbayern Niederlassung München	Richard-Strauss-Straße 76	81679 München	Tel.: (0 89) 92 21 - 36 32 Fax: (0 89) 92 21 - 30 89	jonas.tekampe @siemens.com www.automation.siemens.com/sby

Werke

A. Friedr. Flender AG Werk Friedrichsfeld	Am Industriepark 2	46562 Voerde	Tel.: (0 28 71) 92 - 0 Fax: (0 28 71) 92 - 25 96	contact@flender.com www.flender.com
A. Friedr. Flender AG Werk Wesel	Brüner Landstraße 5	46485 Wesel	Tel.: (02 81) 98 81 - 0 Fax: (02 81) 98 81 - 12 40	contact@flender.com www.flender.com
Flender Industriegetriebe GmbH	Thierbacher Straße 24	09322 Penig	Tel.: (03 73 81) 6 - 0 Fax: (03 73 81) 8 02 86	ute.tappert@siemens.com www.flender.com
A. Friedr. Flender AG Kupplungswerk Mussum	Industriepark Bocholt Schlavenhorst 100	46395 Bocholt	Tel.: (0 28 71) 92 - 21 85 Fax: (0 28 71) 92 - 25 79	couplings@flender.com www.flender.com
Flender Guss GmbH	Obere Hauptstraße 228 - 230	09228 Chemnitz/ Wittgensdorf	Tel.: (0 37 22) 64 - 0 Fax: (0 37 22) 9 41 38	flender-guss.aud@siemens.com www.flender-guss.de
Winergy AG	Am Industriepark 2 46562 Voerde	Postfach 201160 46553 Voerde	Tel.: (0 28 71) 92 - 4 Fax: (0 28 71) 92 - 24 87	info@winergy-ag.com www.winergy-ag.com
Siemens Geared Motors GmbH	Bahnhofstraße 40 - 44 72072 Tübingen	Postfach 1709 72007 Tübingen	Tel.: (0 70 71) 7 07 - 0 Fax: (0 70 71) 7 07 - 4 00	sales-sgm.aud@siemens.com www.siemens.de/ getriebemotoren
Loher GmbH	Hans-Loher-Straße 32 94099 Ruhstorf	Postfach 1164 94095 Ruhstorf	Tel.: (0 85 31) 39 - 0 Fax: (0 85 31) 39 - 4 37	info@loher.de www.loher.de

Service International

A. Friedr. Flender AG Service International	Werk Friedrichsfeld Am Industriepark 2 46562 Voerde	Postfach 201160 46553 Voerde	Tel.: (0 28 71) 92 - 24 02 Fax: (0 28 71) 92 - 15 17	werner.vahlenkamp@siemens.com www.flender-service.com
	24h Service Hotline		+49 (0) 17 22 81 01 00	
	Werk Herne Südstraße 111 44625 Herne	Postfach 101720 44607 Herne	Tel.: (0 23 23) 9 40 - 1 01 Fax: (0 23 23) 9 40 - 3 33	infos@flender-service.com www.flender-service.com
	Werk Penig Thierbacher Straße 24 09322 Penig	Postfach 44/45 09320 Penig	Tel.: (03 73 81) 61 - 5 20 Fax: (03 73 81) 61 - 4 88	reinhard.mehner@siemens.com www.flender-service.com

Addresses - International

(2007-12-14)

EUROPE					
AUSTRIA	Siemens AG Österreich Automation & Drives	Postfach 83 Siemensstrasse 90-92	1211 Wien 1210 Wien	Phone: +43 (0) 5 - 17 07 - 0 Fax: +43 (0) 5 - 17 07 5 50 20	josef.wistrcil@siemens.com www.siemens.at/ad
BELGIUM & LUXEMBOURG	Siemens n.v./s.a. Energy - Industry - Transport Automation & Drives IPS	Gebäude: 43/+2 Guido Gezellestraat 121	1654 Huizingen Beersel	Phone: +32 (0) 2 - 5 36 99 17 Fax: +32 (0) 2 - 5 36 22 06	mechanical_drives.be @siemens.com www.siemens.be
BULGARIA	Auto - Profi N GmbH	102, Bulgaria Boul. Business Center "Bellissimo" Office 48	1680 Sofia	Phone: +359 (0) 2 - 8 54 94 40 Fax: +359 (0) 2 - 8 54 94 46	flender@auto-profi.com
CROATIA/SLOVENIA BOSNIA- HERZEGOVINA	HUM - Naklada d.o.o.	Mandroviceva 3a	10000 Zagreb	Phone: +385 (0) 1 - 2 30 60 25 Fax: +385 (0) 1 - 2 30 60 24	bozo.markota@zg.t-com.hr
CZECH REPUBLIC	Siemens s.r.o. Automation & Drives	Fibichova 218	27601 Melnik	Phone: +420 315 - 62 12 20 Fax: +420 315 - 62 12 22	petr.pumprla@siemens.com
DENMARK	Siemens A/S	Borupvang 3	2750 Ballerup	Phone: +45 - 44 77 44 77 Fax: +45 - 44 77 40 19	ad-ekspedition.dk @siemens.com www.siemens.dk/gear
ESTHONIA	AS Siemens Automation & Drives	Pärnu mnt. 139 C	11317 Tallinn	Phone: +372 - 6 30 88 41 Fax: +372 - 6 30 88 89	artur.jakimenko@siemens.com www.siemens.ee
FINLAND	Siemens Osakeyhtiö	P.O. Box 60 Majurinkatu 6	02601 Espoo 02600 Espoo	Phone: +358 (0) 10 - 5 11 51 51 Fax: +358 (0) 10 - 5 11 39 99	admyynti.fi@siemens.com www.siemens.fi/ad
FRANCE	Siemens S.A.S. Automation & Drives	3, rue Jean Monnet - B.P. 5	78996 Elancourt Cedex	Phone: +33 (0) 1 - 30 66 39 00 Fax: +33 (0) 1 - 30 66 32 67	contact.flender.fr@siemens.com www.siemens.fr
	Siemens S.A.S. Automation & Drives	Sales Office Parc Inopolis, Route de Vourles	69230 Saint Genis Laval	Phone: +33 (0) 4 - 72 83 95 20 Fax: +33 (0) 4 - 72 83 95 39	contact.flender.fr@siemens.com www.siemens.fr
FRANCE	Flender-Graffenstaden SA	1, rue du Vieux Moulin	67400 Illkirch - Graffenstaden	Phone: +33 (0) 3 - 88 67 60 00 Fax: +33 (0) 3 - 88 67 06 17	flencomm@flender-graff.com www.siemens.fr
GREECE ALBANIA MACEDONIA	Siemens A.E. Automation & Drives	P.O. Box 61011 Artemidos 8	15110 Amaroussio Athens 15125 Amaroussio Athens	Phone: +30 210 - 6 86 43 94 Fax: +30 210 - 6 86 43 88	stefanos.stamidis @siemens.com www.siemens.gr
HUNGARY	Siemens Zrt. Automation & Drives	Gizella út 51-57	1143 Budapest	Phone: +36 1 - 4 71 19 65 Fax: +36 1 - 4 71 17 04	laszlo.jambor@siemens.com www.siemens.hu/ad
IRELAND	Siemens Ltd. Automation & Drives	Leeson Close	Dublin 2	Phone: +353 (0) 1 - 2 16 24 00 Fax: +353 (0) 1 - 2 16 24 99	domhnall.carroll@siemens.com
ITALY	Siemens S.p.A. Automation & Drives	Viale Piero e Alberto Pirelli, 10	20126 Milano	Phone: +39 (0) 02 - 24 31 Fax: +39 (0) 02 - 24 36 22 12	angelo.bigoni@siemens.com www.siemens.it/ad
LATVIA	Siemens SIA Automation & Drives	Lidostas "Riga" teritorija Marupes pagasts, Rigas rajons	1053 Riga	Phone: +371 - 67 01 55 00 Fax: +371 - 67 01 55 01	siemens.lv@siemens.com www.siemens.lv
LITHUANIA	UAB Siemens Automation & Drives	J. Jasinskio str. 16c	01112 Vilnius	Phone: +370 5 - 2 39 15 00 Fax: +370 5 - 2 39 15 01	sergejus.gaizauskas @siemens.com www.siemens.lt
THE NETHERLANDS	Siemens Nederland N.V. Industry - Motion Control & Drives	Lokatie K2.3 Prinses Beatrixlaan 800 Postbus 16068	2595 BN Den Haag 2500 BB Den Haag	Phone: +31 (0) 70 - 3 33 69 74 Fax: +31 (0) 70 - 3 33 12 12	salesflender.nl@siemens.com www.siemens.nl
THE NETHERLANDS	Bruinhof B.V.	Boterdiep 37 Postbus 9607	3077 AW Rotterdam 3007 AP Rotterdam	Phone: +31 (0) 10 - 4 97 08 08 Fax: +31 (0) 10 - 4 82 43 50	info@bruinhof.nl www.bruinhof.nl
NORWAY	Siemens AS Divisjon Automation & Drives	Østre Aker vei 90 Postboks 1	0596 Oslo 0613 Oslo	Phone: +47 - 22 63 30 00 Fax: +47 - 22 63 31 05	adinfo@siemens.no www.siemens.no/ad
POLAND	Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives	Ul. Gawronów 22	40-527 Katowice	Phone: +48 (0) 32 - 2 08 42 35 Fax: +48 (0) 32 - 2 08 43 39	marcin.walter@siemens.com www.siemens.pl/flender
PORTUGAL	Siemens, S.A. Automation & Drives	Rua Irmãos Siemens, 1	2720-093 Amadora	Phone: +351 (0) 21 - 4 17 83 87 Fax: +351 (0) 21 - 4 17 80 50	alexandre.kisslinger @siemens.com www.siemens.pt/ad
ROMANIA	CN Industrial Group SRL	Str. Vatra Luminoasa 108 Sector 2	021919 Bucuresti	Phone: +40 (0) 21 - 2 52 98 61 Fax: +40 (0) 21 - 2 52 98 60	office@flender.ro office@inacr.ro www.inacr.ro
RUSSIA	A. Friedr. Flender AG Akkreditierte Vertretung	Tjuschina 4-6	191119 St. Petersburg	Phone: +7 (0) 8 12 - 3 20 90 34 Fax: +7 (0) 8 12 - 3 20 90 82	elena.kocheva@siemens.com www.automation-drives.ru
SERBIA- MONTENEGRO	G.P.Inzenjering d.o.o.	Bulevar AVNOJ-a 87/9	11070 Novi Beograd	Phone: +381 (0) 11 - 3 01 78 67 Fax: +381 (0) 11 - 3 11 67 91	flender@eunet.yu gping@eunet.yu
SLOVAKIA	DriveTech s.r.o.	Vajanského 49, P.O. Box 286	08001 Presov	Phone: +421 (0) 9 03 64 60 44 Fax: +421 (0) 51 - 7 70 32 67	micenko.flender@nextra.sk
SPAIN	Siemens, S.A. División Productos y Sistemas Industriales PS1	Ronda de Europa, 5	28760 Tres Cantos Madrid	Phone: +34 (0) 91 - 5 14 80 00 Fax: +34 (0) 91 - 5 14 70 32	ulf.holtkamp@siemens.com www.siemens.es
SWEDEN	Siemens AB	Östergårdsgatan 2-4 Box 14153	43153 Mölndal 40020 Göteborg	Phone: +46 (0) 31 - 7 76 86 00 Fax: +46 (0) 31 - 7 76 86 76	kundcenter.ad.se @siemens.com www.siemens.se/flender
SWITZERLAND	Siemens Schweiz AG Automation & Drives, Motion Control	Freilagerstrasse 28	8047 Zürich	Phone: +41 (0) 8 48 82 28 44 Fax: +41 (0) 8 48 82 28 55	adassistance.ch @siemens.com www.siemens.ch/ad
TURKEY	Siemens Sanayi ve Ticaret A.S. Automation & Drives	Esentepe mahallesi Yakacik Caddesi no. 111	34870 Kartal Istanbul	Phone: +90 (0) 2 16 - 4 59 24 67 Fax: +90 (0) 2 16 - 4 59 32 44	mehmet.kocaoglu @siemens.com
UKRAINE	Siemens Ukraine Automation & Drives	Predslavinska Str., 11-13	03150 Kiev	Phone: +380 44 - 2 01 24 26 Fax: +380 44 - 2 01 24 66	sergey.drachov@siemens.com drives.ua@siemens.com www.siemens.ua/ad

FLENDER

UNITED KINGDOM	Siemens plc Automation & Drives	Thornbury Works, Leeds Road	Bradford West Yorkshire BD3 7EB	Phone: +44 (0) 12 74 - 65 77 00 Fax: +44 (0) 12 74 - 66 98 36	sales-mechanicaldrives.ad.uk @siemens.com www.siemens.co.uk
AFRICA					
ALGERIA / TUNESIA MOROCCO	Siemens S.A.S. Automation & Drives	3, rue Jean Monnet - B.P.5	78996 Elancourt Cedex	Phone: +33 (0) 1 - 30 66 39 00 Fax: +33 (0) 1 - 30 66 35 13	contact.flender.fr@siemens.com www.siemens.fr
EGYPT	Siemens Limited	55, El Nakhil and El Aenab Street	Mohandessin, Cairo	Phone: +20 (0) 2 - 3 33 36 74 Fax: +20 (0) 2 - 3 33 36 07	hany.loka@siemens.com www.siemens.com.eg
SOUTH AFRICA	Siemens Limited	Cnr. Furnace St. & Quality Rd. P.O. Box 131	Isando - Johannesburg Isando 1600	Phone: +27 (0) 11 - 5 71 20 00 Fax: +27 (0) 11 - 3 92 24 34	dorothy.coetzee@siemens.com
	Siemens Limited	Sales Offices Unit 3 Marconi Park, 9 Marconi Crescent, Montague Gardens P.O. Box 37 291	Cape Town Chempet 7442	Phone: +27 (0) 21 - 5 51 50 03 Fax: +27 (0) 21 - 5 52 38 24	dorothy.coetzee@siemens.com
	Siemens Limited	Unit 3 Goshawk Park Falcon Industrial Estate P.O. Box 1608	New Germany - Durban New Germany 3620	Phone: +27 (0) 31 - 7 05 38 92 Fax: +27 (0) 31 - 7 05 38 72	dorothy.coetzee@siemens.com
	Siemens Limited	9 Industrial Crescent, Ext. 25 P.O. Box 17 609	Witbank Witbank 1035	Phone: +27 (0) 13 - 6 92 34 38 Fax: +27 (0) 13 - 6 92 34 52	dorothy.coetzee@siemens.com
	Siemens Limited	Unit 14 King Fisher Park, Alton Cnr. Ceramic Curve & Alumina Allee, P.O. Box 101 995	Richards Bay Meerensee 3901	Phone: +27 (0) 35 - 7 51 15 63 Fax: +27 (0) 35 - 7 51 15 64	dorothy.coetzee@siemens.com
AMERICA					
ARGENTINA	Siemens S.A.	Calle 122 No. 4785 (ex Gral. Roca) Ruta 8 km 18	Prov. de Buenos Aires	Phone: +54 (0) 11 - 47 38 71 00 Fax: +54 (0) 11 - 47 38 72 71	marcos.cardaci@siemens.com
BRASIL	Flender Brasil Ltda.	Rua Quatorze, 60 Cidade Industrial	CEP: 32211 - 970 Contagem - MG	Phone: +55 (0) 31 - 33 69 21 00 Fax: +55 (0) 31 - 33 69 21 66	ventas@flenderbrasil.com
	Flender Brasil Ltda.	Sales Offices Rua James Watt, 142 - conj. 142 - Brooklin Novo	CEP: 04576 - 050 São Paulo - SP	Phone: +55 (0) 11 - 55 05 99 33 Fax: +55 (0) 11 - 55 05 30 10	flesao@uol.com.br
	Flender Brasil Ltda.	Rua Campos Salles, 1095 sala 04 - Centro	CEP: 14015 - 110 Ribeirão Preto - SP	Phone: +55 (0) 16 - 6 35 15 90 Fax: +55 (0) 16 - 6 35 11 05	flender.ribpreto@uol.com.br
	Flender Brasil Ltda.	Rua Da Mitra - quadra 30 sala 207 - Edifício Cristal - lote 16	CEP: 65075 - 770 São Luis - MA	Phone: +55 (0) 98 - 32 25 84 92 Fax: +55 (0) 98 - 32 25 84 93	flenderslz@uol.com.br
	Flender Brasil Ltda.	Rua Padre Anchieta, 1691 - conj. 1110 - Bairro Bigorriho	CEP: 80730 - 000 Curitiba - PR	Phone: +55 (0) 41 - 3 36 28 49 Fax: +55 (0) 41 - 99 64 24 04	quality.engineer@bol.com.br
CANADA	Siemens Canada Ltd. Automation & Drives	215 Shields Court, Units 4-6	Markham Ontario L3R 8V2	Phone: +1 (0) 9 05 - 3 05 10 21 Fax: +1 (0) 9 05 - 3 05 10 23	bershu.nkwawir@siemens.com www.flender-na.com
CHILE	Siemens S.A Automation & Drives	Av. Providencia 1760, Piso 11 Edificio Palladio	Santiago de Chile	Phone: +56 (0) 2 - 47 71 00 Fax: +56 (0) 2 - 4 77 10 58	r.wagner@siemens.com www.siemens.cl
COLOMBIA	A.G.P. Representaciones Ltda.	Flender Liaison Office Colombia Av Boyaca No. 23 A 50 Bodega UA 7 - 1	Bogotá	Phone: +57 (0) 1 - 5 70 63 53 Fax: +57 (0) 1 - 5 70 73 35	aguerrero@agp.com.co www.agp.com.co
MEXICO	Siemens S.A. de C.V. Automation & Drives	Poniente 116 No. 590 Col. Industrial Vallejo	02300 México, D.F.	Phone: +52 (0) 55 - 53 28 20 00 Fax: +52 (0) 55 - 53 28 21 92	rafael.galan@siemens.com
	Siemens S.A. de C.V. Automation & Drives	Libramiento Arco Vial Km. 4.2 Santa Catarina	C.P. 66350 Nuevo León	Phone: +52 (0) 81 - 81 24 41 00 Fax: +52 (0) 81 - 81 24 41 12	hector.lugo@siemens.com
PERU	Siemens S.A.C. Automation & Control	Av. Domingo Orué 971 Surquillo	Lima 34	Phone: +51 (0) 1 - 2 15 00 30 Fax: +51 (0) 1 - 4 41 40 47	isaac.maizel@siemens.com
USA	Siemens Energy & Automation, Inc. Power Conversion Division	950 Tollgate Road	Elgin, IL. 60123	Phone: +1 (0) 8 47 - 9 31 19 90 Fax: +1 (0) 8 47 - 9 31 07 11	conny.kramp@siemens.com www.flender-na.com
	Siemens Energy & Automation	Service Location 4234 Foster Ave.	Bakersfield CA. 93308 - 4559	Phone: +1 (0) 6 61 - 3 25 44 78 Fax: +1 (0) 6 61 - 3 25 44 70	karen.peterson@siemens.com www.flender-na.com
VENEZUELA	F. H. Transmisiones S.A.	Urbanización Buena Vista Calle Johan Schafer o Segunda Calle, Municipio Sucre	Petare, Caracas	Phone: +58 (0) 2 - 12 21 52 61 Fax: +58 (0) 2 - 12 21 18 38	ventas@fhtransmisiones.com www.fhtransmisiones.com
ASIA					
BAHRAIN / YEMEN JORDAN / KUWAIT QATAR / LEBANON OMAN / IRAQ / LYBIA	Please refer to: Siemens Sanayi ve Ticaret A.S. Automation & Drives	Esentepe mahallesi Yakacik Caddesi no. 111	34870 Kartal Istanbul	Phone: +90 (0) 2 16 - 4 59 33 09 Fax: +90 (0) 2 16 - 4 59 22 98	meso.tr@siemens.com
BANGLADESH SRI LANKA	Please refer to: Flender Limited	No. 2 St. George's Gate Road 5 th Floor	Hastings Kolkata - 700022	Phone: +91 (0) 33 - 2 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 2 23 18 57	flender@flenderindia.com
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	Siemens Mechanical Drive Systems (Tianjin) Co., Ltd.	ShuangHu Rd. - Shuangchen Rd. West, Beichen Economic Development Area (BEDA)	Tianjin 300400	Phone: +86 (0) 22 - 26 98 2 Fax: +86 (0) 22 - 26 97 20 61	www.ad.siemens.com.cn
	Siemens Ltd. Automation & Drives	Beijing Sales Office 6 th Floor, Wang Jing Tower B 9, Wangjing Zhonghuan Nan Lu Chaoyang District	Beijing 100102	Phone: +86 (0) 10 - 64 76 45 05 Fax: +86 (0) 10 - 64 76 48 78	www.ad.siemens.com.cn
	Siemens Ltd. Automation & Drives	Shanghai Sales Office 11 F, Marine Tower, No.1 Pu Dong Avenue	Shanghai 200120	Phone: +86 (0) 21 - 38 39 41 24 Fax: +86 (0) 21 - 38 39 23 78	xuening.tao@siemens.com www.ad.siemens.com.cn

FLENDER

INDIA	Flender Limited	No. 2 St. George's Gate Road 5 th Floor	Hastings Kolkata - 700 022	Phone: +91 (0) 33 - 22 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 22 23 18 57	flender@flenderindia.com
	Flender Limited	Industrial Growth Centre Rakhajungle	Nimpura Kharagpur - 721 302	Phone: +91 (0) 3222 - 23 33 07 Fax: +91 (0) 3222 - 23 33 64	works@flenderindia.com
	Flender Limited	Eastern Regional Sales Office No. 2 St. George's Gate Road 5 th Floor	Hastings Kolkata - 700 022	Phone: +91 (0) 33 - 22 23 05 45 Fax: +91 (0) 33 - 22 23 08 30	ero@flenderindia.com
	Flender Limited C/o Siemens Limited Automation & Drives Division	Thane Belapur Road	Kalwa - Thane - 400 601 Maharashtra	Phone: +91 (0) 22 - 27 60 00 01 Fax: +91 (0) 22 - 27 62 39 23	wro@flenderindia.com
	Flender Limited	Southern Regional Sales Office No. 4 Mahatma Gandhi Road (VI Floor)	Nungambakkam Chennai - 600 034	Phone: +91 (0) 44 - 28 33 42 90 Fax: +91 (0) 44 - 28 33 31 31	sro@flenderindia.com
	Flender Limited	Northern Regional Sales Office 302 Bhikaji Cama Bhawan 11 Bhikaji Cama Palace	New Delhi - 110 066	Phone: +91 (0) 11 - 41 85 96 56 Fax: +91 (0) 11 - 41 85 96 59	nro@flenderindia.com
INDONESIA	P.T. Siemens Indonesia Automation & Drives	Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. B 67 - 68	Pulomas Jakarta 13210	Phone: +62 (0) 21 - 24 55 55 66 Fax: +62 (0) 21 - 4 71 50 63	bob.wall@siemens.com
IRAN	Siemens Sherkate Sahami Khasse Automation & Control Group Automation & Drives	No. 32, Taleghani Ave. P.O. Box 15 875 - 4773	Tehran 15936	Phone: +98 (0) 21 - 66 14 44 44 Fax: +98 (0) 21 - 88 94 23 88	houshang.assadzadeh @siemens.com
ISRAEL	Ram Greenshpon	Boaz 3	34487 Haifa	Phone: +972 (0) 52 - 4 76 14 26 Fax: +972 (0) 4 - 8 14 60 37	ram@greenshpon.de www.flender.co.il
JAPAN	Siemens K.K. Automation & Drives	Takanawa Park Tower 17F 3 - 20 - 14 Higashi Gotanda Shinagawa - ku	141 - 8641 Tokyo	Phone: +81 (0) 3 - 54 23 87 05 Fax: +81 (0) 3 - 54 23 87 32	contact_flender_products.skk @siemens.com www.siemens.co.jp/ad
KOREA	Siemens Ltd. Automation & Drives	10th Floor, Asia Tower Building 726, Yeoksam-dong Kangnam-gu	Seoul 135 - 719	Phone: +82 (0) - 8 05 01 30 00 Fax: +82 (0) 2 - 34 50 71 57	marketing.ad-kr@siemens.com www.siemens.seoul.kr
MALAYSIA	Siemens Malaysia Sdn. Bhd. Automation & Drives	Level 1 Reception, CP Tower No. 11, Jalan 16/11 Pusat Dagang Seksyen 16	46350 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan	Phone: +60 (0) 3 - 79 52 51 74 Fax: +60 (0) 3 - 79 57 31 80	lep-ming.soh@siemens.com www.siemens.com.my/ automation
PAKISTAN	Siemens Pakistan Engineering Co. Ltd. STP	B-72, Estate Avenue, S.I.T.E.	Karachi 75700	Phone: +92 (0) 21 - 2 57 49 10 Fax: +92 (0) 21 - 2 57 62 00	imran.mustafa@siemens.com
PHILIPPINES	Siemens Inc. Automation & Drives	Door No. 3, 2/F Carlos Perez Building A.C. Cortes Avenue, Ibabao	Mandaue City 6014 Cebu	Phone: +63 (0) 2 - 8 14 90 75 Fax: +63 (0) 32 - 3 43 86 41	jun.tumaming@siemens.com
SAUDI ARABIA	South Gulf Sands Est.	Bandaria Area, Dohan Bldg. Flat 3/1, P.O. Box 32150	Al-Khobar 31952	Phone: +966 (0) 3 - 8 87 53 32 Fax: +966 (0) 3 - 8 87 53 31	adelameen@nesma.net.sa
SINGAPORE	Siemens Pte. Ltd. Automation & Drives	The Siemens Center 60 MacPherson Road	Singapore 348615	Phone: +65 (0) - 64 90 65 38 Fax: +65 (0) - 64 90 89 93	soothong.tan@siemens.com www.siemens.com.sg/ad
SYRIA	Misrabi Co & Trading	Mezzeh Autostrade Transportation Building 4/A, 5th Floor P.O. Box 12450	Damascus	Phone: +963 (0) 11 - 6 11 67 94 Fax: +963 (0) 11 - 6 11 09 08	ismael.misrabi@gmx.net
TAIWAN	Siemens Limited Automation & Drives	8F, No. 3, Yuan Qu St., Nan Gang District	Taipei 11503	Phone: +886 (0) 2 - 26 52 88 88 Fax: +886 (0) 2 - 26 52 88 14	stella.su@siemens.com www.siemens.com.tw/ automation
THAILAND	Siemens Limited Automation & Drives	Charn Issara Tower II 23th Floor 2922/283 New Petchburi Road	Bangkapi, Huaykwang Bangkok 10310	Phone: +66 (0) 27 - 15 41 41 Fax: +66 (0) 27 - 15 48 41	ADHelpline.TH@siemens.com www.siemens.co.th/a&d
UNITED ARAB EMIRATES	Al-Terosu Factories Equip. & Machines Suppliers	Al-Batha Tower, 11th Floor, Office 1103 P.O. Box 60699	Cornish, Sharjah Sharjah	Phone: +971 (0) 6 - 5 74 27 52 Fax: +971 (0) 6 - 5 74 27 51	gears@emirates.net.ae
VIETNAM	Siemens AG Representation Vietnam	The Landmark Building 2nd Floor 5B Ton Duc Thang St., District 1	Ho Chi Minh City	Phone: +84 (0) 8 - 8 25 19 00 Fax: +84 (0) 8 - 8 25 15 80	eddie.chung@siemens.com ha-phuong.thu@siemens.com
AUSTRALIA					
	Siemens Ltd. Industrial Automation & Control	9 Nello Place, P.O. Box 6047	Wetherill Park NSW 2164, Sydney	Phone: +61 (0) 2 - 96 16 67 00 Fax: +61 (0) 2 - 96 16 67 01	jillian.lindsay@siemens.com www.siemens.com.au
	Siemens Ltd. Industrial Automation & Control	885 Mountain Highway	Bayswater VIC 3153, Melbourne	Phone: +61 (0) 3 - 97 21 20 00 Fax: +61 (0) 3 - 97 21 76 50	jillian.lindsay@siemens.com www.siemens.com.au
	Siemens Ltd. Industrial Automation & Control	P.O. Box 235 Level 1, Building 2, Citilink Busi- ness Centre, 153 Campbell Str.	Royal Brisbane Hospital, QLD 4029 Bowen Hills QLD 4006, Brisbane	Phone: +61 (0) 7 - 33 32 83 00 Fax: +61 (0) 7 - 33 32 83 01	jillian.lindsay@siemens.com www.siemens.com.au
	Siemens Ltd. Industrial Automation & Control	43 King Edward Road	Osborne Park WA 6017, Perth	Phone: +61 (0) 8 - 92 41 80 00 Fax: +61 (0) 8 - 92 41 44 02	jillian.lindsay@siemens.com www.siemens.com.au
NEW ZEALAND	Siemens Ltd. Industrial Automation & Control	9 Nello Place, P.O. Box 6047	Wetherill Park NSW 2164, Sydney	Phone: +61 (0) 2 - 96 16 67 00 Fax: +61 (0) 2 - 96 16 67 01	jillian.lindsay@siemens.com www.siemens.com.au

12. Заявление фирмы-изготовителя

Заявление фирмы-изготовителя

в смысле директивы ЕС 98/37/EG, приложение II В касательно машин

Настоящим мы заявляем, что описанные в этой инструкции по эксплуатации компоненты:

**Планетарная передача монтажных серий P2DA
Размеры от 17 до 36
с встроенным вспомогательным приводом типа K.UF
для вращающейся трубчатой печи фирмы FLS**

предназначаются для встройки в машину; их ввод в эксплуатацию не разрешается до тех пор, пока не будет установлено, что машина, в которую встраиваются эти компоненты, удовлетворяет требования директивы ЕС (в исходной редакции 98/37/EG с включением последующих изменений).

Настоящим заявлением фирмы-изготовителя учитываются все (касающиеся наших изделий) гармонизированные нормы, которые были опубликованы комиссией ЕС в Официальном Вестнике Европейского Сообщества.



Bocholt, 2008-01-17

Подпись (Руководитель Инженеринг HDE)